



Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt

Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008



RAPPORT

| | | |
|---|--|---|
| Rapport nr.: 152030-4 | Oppdrag nr.: 152030 | Dato: 18.12.2009 |
| Oppdragsnavn: Overvåking av skyte- og øvingsfelt | | |
| Kunde: Forsvarsbygg Utleie Utleietjenester Skyte- og øvingsfelt | | |
| Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 | | |
| Emneord: Skytefelt, forurensning, avrenning, tungmetaller, sprengstoff og hvitt fosfor | | |
| Sammendrag: Forsvarsbygg startet opp Program Grunnforurensning (screening) i 2006. Programmet var ment som en utvidelse av tungmetallovervåkingen som hadde foregått i 15 år. En geografisk oversikt over alle felt som er inkludert i Program Grunnforurensninger er gitt i figur 1. Totalt er 47 felt inkludert i programmet, som har pågått i årene 2006 - 2008. Feltene er med unntak prøvetatt tre ganger ved forskjellige nedbørsforhold (snøsmelting, tørr periode og nedbørrik periode). Det er analysert over 600 prøver for hvitt fosfor uten at det er påvist hvitt fosfor over deteksjonsgrensen på 0,01 µg/l i noen av dem. Det er med unntak av prøver fra Ulven og Mjølfjell ikke påvist kjemikalier fra sprengstoff i de prøvene som er analysert på dette. Resultater fra tungmetallanalysene viser at det er avrenning av varierende grad for de ulike felt. Der det påvises metaller i avrenningen, er det i majoriteten av feltene bly og kobber som har høyeste konsentrasjoner i forhold til SFTs tilstandsklasser for miljøkvalitet i ferskvann. Enkelte felt har forurensningskonsentrasjoner i vann som kan ha miljømessige konsekvenser, mens det i andre felt ikke kan påvises konsentrasjoner over deteksjonsgrensen for den enkelte parameter. For alle felt hvor det er registrert utelekking av overflatevann gjennom bekker eller elver er det beregnet årlig utelekking av metallene antimон (Sb), bly (Pb), kobber (Cu) og sink (Zn), som er hovedbestanddelene i håndvåpenammunisjon. | | |
| Kontaktperson Forsvarsbygg Futura Miljø | Grete Rasmussen (grete.rasmussen@forsvarsbygg.no) Freddy Engelstad (freddy.engelstad@forsvarsbygg.no) | Rev.: Dato: Sign.:  |
| Utarbeidet av: Torgeir Mørch Roger Pedersen Stian Sørli Bente Breyholtz Ella Lambertsen Terje Farestveit Lars Været | | |
| Kontrollert av: Amund Gaut Finn Gravem | |  |
| Oppdragsansvarlig: Lorenzo Lona / Anlegg | Oppdragsleder / avd.:  Torgeir Mørch / Anlegg | |

Forord



Forsvarsbyggs forord

Forsvarsbygg startet i 2006 Program Grunnforurensning, der det samles vannprøver fra alle vannveier som forlater skyte- og øvingsfeltene (SØF). Dette er en avsluttende samlerapport for programmet. Rapporten gir en status på avrenning av forurensning for alle SØF. Dette er et omfattende kartleggingsprogram av SØF, som er unikt på verdensbasis.

Det er tatt tre prøverunder i hvert enkelt SØF i løpet av et år – i slutten av snøsmelting, i nedbørrik periode og tørr periode. Forsvarsbygg har benyttet SWECO Norge AS som konsulent for prosjektet. Tidligere har Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) bistått med overvåkingen av 25 skyte- og øvingsfelt i perioden 1991-2005.

Hensikten med programmet er å avklare hvor mye forurensning som forlater alle aktive skytefelt, både i konsentrasjon og mengde. Alle prøver er analysert for hvitt fosfor, en rekke metaller samt parametere som kan ha betydning for spredning av metaller, f. eks. pH, jern og organisk materiale. Enkelte prøver er analysert for sprengstoff.

I overvåkingen som tidligere er gjennomført av NIVA er resultatene sammenlignet med tilstandsklasser gitt i SFTs klassifiseringssystem for ferskvann fra 1992. I denne rapporten brukes derimot SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann fra 1997 som er ”stengere” enn i klassifiseringen fra 1992. Dette medfører at det feilaktig kan se ut som om utelekkingen av metaller har økt i forhold til tidligere.

Forsvarsbygg har gitt forslag til prøvepunkt. Oppdragstaker har selv måtte gjøre vurdering i felt om det skal tas flere prøver, eller om det er behov for å flytte punkt. SWECO Norge AS stod først for det meste av prøvetakingen, men medarbeidere i Forsvarsbygg har gradvis tatt et større ansvar for dette selv. I enkelte felt har skytefeltadministrasjonen eller miljøvernoffiserer i Regional støttefunksjon stått får prøvetakingen.

Resultatene fra Program Grunnforurensning brukes til å prioritere hvor det er behov for mer grundige undersøkelser, hyppighet av overvåking samt behov for umiddelbare tiltak. Tungmetallavrenning fra alle felt skal overvåkes i fremtiden, men med ulik intensitet.

Alle SØF er nå prøvetatt. Det er ikke funnet spor av hvitt fosfor i de analyserte prøvene. Det er funnet spor av sprengstoff i to sig/bekker som drenerer hhv et blindgjengerfelt i Ulven og et sprengningsfelt i Mjølfjell. Konsentrasjonene er svært lave. Det er forhøyede konsentrasjoner av metaller inni flere av feltene, men ved skytefeltgrensen er konsentrasjonene normalt lave. Resultatene viser at det fra noen felt er utelekking av metaller.

Denne rapporten gir en oversikt over resultatene fra de tre prøvetakingene fra hvert enkelt SØF, uavhengig hvilket år prøvene er tatt. Feltene overvåkes videre mht metallavrenning, og resultatene rapporteres i årlige rapporter. Resultater fra skytebaner (enkeltanlegg) rapporteres i metallovervåkingsrapportene. I felt med uakseptabel avrenning lages det tiltaksplaner.

Rapporten gir en oversikt over mengde bly, kobber, antimon og sink som forlater feltene, etter ønske fra Miljøverndepartementet. Vi presiserer at det er store usikkerheter knyttet til disse tallene, da beregningene ikke er basert på faktiske målinger av vannføring. Utlekkingsberegnningene er basert på NVEs avrenningskart som gir årlig gjennomsnittlig vannføring, og tar ikke hensyn til variasjoner av vannføring over året. Tallene er i tillegg basert på kun tre vannprøver gjennom et år. Mengde utelekking er sannsynligvis kraftig overestimert i de større elvene.

Forsvarsbygg retter en stor takk til SWECO Norge AS, medarbeidere i Forsvarsbygg samt Regional støttefunksjon i Forsvaret for samarbeidet.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Per Siem".

Per Siem
Oberstløytnant
Sjef Skyte- og øvingsfelt
Forsvarsbygg Utleie

Sammendrag

Forsvarsbygg startet opp Program Grunnforerensning (screening) i 2006. Programmet var ment som en utvidelse av tungmetallovervåkingen som hadde foregått i 15 år. En geografisk oversikt over alle felt som er inkludert i Program Grunnforerensninger er gitt i figur 1. Totalt er 47 felt inkludert i programmet, som har pågått i årene 2006 - 2008.

Målsettingen har vært å kartlegge vannkvalitet mht metaller, sprengstoff og hvitt fosfor i elver og bekker som renner i og ut av Forsvarets aktive skyte- og øvingsfelt. Spesielt skulle det tas prøver i bekker som drenerer nedslagsfelt for krumbanevåpen, som for eksempel bombekastergranater, artillerigranater og missilvåpen. Samtlige felter skulle prøvetas tre ganger ved forskjellige nedbørsforhold (snøsmelting, tørr periode og nedbørrik periode). På dette grunnlaget skulle det gis en vurdering om forerensningssituasjonen ved feltene viste en tilfredsstillende miljøtilstand, eller om det var behov for tiltak og/eller videre overvåking.

Det er analysert over 600 prøver for hvitt fosfor uten at det er påvist hvitt fosfor over deteksjonsgrensen på $0,01 \mu\text{g/l}$ i noen av dem. Det er med unntak av prøver fra Ulven og Mjølfjell ikke påvist kjemikalier fra sprengstoff i de prøvene som er analysert på dette.

Resultater fra tungmetallanalysene viser at det er avrenning av varierende grad for de ulike felt. Der det påvises metaller i avrenningen, er det i majoriteten av feltene bly og kobber som har høyeste konsentrasjoner i forhold til SFTs tilstandsklasser for miljøkvalitet i ferskvann.

Enkelte felt har forerensningkskonsentrasjoner i vann som kan ha miljømessige konsekvenser, mens det i andre felt ikke kan påvises konsentrasjoner over deteksjonsgrensen for den enkelte parameter. For alle felt hvor det er registrer utlekking av overflatevann gjennom bekker eller elver er det beregnet årlig utlekking av metallene antimон (Sb), bly (Pb), kobber (Cu) og sink (Zn), som er hovedbestanddelene i håndvåpenammunisjon.

Alle skyte- og øvingsfelt hvor det anbefales videre overvåkning overføres til Forsvarsbyggs Tungmetallovervåkings program, og overvåkes med ulike intensitet avhengig av forerensningsgrad. En oversikt er gitt i Tabell 1.

Tabell 1 Oversikt over vurderte felter og Swecos anbefaling

| Markedsområde | Skyte-/øvingsfelt | Screeningsperiode | Anbefaling etter screening |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Oslofjord | Steinsjøfeltet | 2006 - 2007 | Tiltak/Overvåkning |
| Oslofjord | Hengsvann | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Oslofjord | Rauøy | 2007 | Avslutte |
| Oslofjord | Regimentsmyra | 2007 | Tiltak/Overvåkning |
| Oslofjord | Hauerseter | 2007 | Avslutte |
| Oslofjord | Sessvollmoen/Trandum | 2007 | Avslutte |
| Oslofjord | Heistadmoen | 2007 | Overvåkning |
| Oslofjord | Rygge | 2007 | Overvåkning |
| Østlandet | Terningmoen | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Østlandet | Lieslia | 2007 - 2008 | Overvåkning |
| Østlandet | Rødsmoen og Rena leir | 2007 | Overvåkning |
| Stavanger | Evjemoen | 2006 - 2007 | Tiltak/Overvåkning |
| Stavanger | Listaflystasjon/Marka | 2007 | Overvåkning |
| Stavanger | Vatneleiren | 2007 | Tiltak/Overvåkning |
| Stavanger | Vikesdalmoen | 2007 | Overvåkning |
| Stavanger | Sikveland/Jolifjell | 2007 | Overvåkning |
| Bergen | Mjølfjell og Brandsetdalen | 2006 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Remmedalen | 2006 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Korsnes fort | 2007 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Tittelsnes | 2007 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Bømoen | 2007 - 2008 | Avslutte |
| Bergen | Ulven | 2007 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Skjellanger fort | 2006 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Kråkenesmarka | 2007 - 2008 | Overvåkning |
| Bergen | Øyridalen/Lærdal | 2006 | Overvåkning |
| Trøndelag | Setnesmoen | 2008 | Overvåkning |
| Trøndelag | Valsfjord | 2006 | Overvåkning |
| Trøndelag | Haltdalen | 2008 | Overvåkning |
| Trøndelag | Giskås | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Trøndelag | Frigård | 2007 - 2008 | Overvåkning |
| Trøndelag | Leksdal | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Trøndelag | Hitra | 2006 | Utgikk |
| Trøndelag | Tarva/Karlsøy | 2007 | Overvåkning |
| Trøndelag | Vågan | 2006 | Avslutte |
| Bodø | Heggmoen | 2006 - 2008 | Tiltak/Overvåkning |
| Bodø | Drevja ekserserplatz | 2006 - 2008 | Overvåkning |
| Bodø | Mjelde | 2006 | Avslutte |
| Hålogaland | Ramnes/Biskaya | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Hålogaland | Trondenes | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Hålogaland | Storvassbotn/Sørlimarka | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Midt-Troms | Elvegårdsmoen | 2006 - 2008 | Overvåkning |
| Midt-Troms | Setermoen | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Midt-Troms | Blåtind | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Midt-Troms | Mauken | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Midt-Troms | Bardufoss | | |
| Midt-Troms | sentralskytebane | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Finnmark | Porsangmoen/Halkavarre | 2006 - 2007 | Overvåkning |
| Finnmark | Høybuktmoen | 2006 - 2008 | Overvåkning |

Felt med behov for tiltak i tillegg til overvåkning

Forklaring på tilstandsklasser for ferskvann finnes i Tabell 5.

MO Oslofjord

Steinsjøfeltet

Det er funnet utelekking av bly og kobber både inne i og ut fra Steinsjøfeltet. Videre er det påvist utelekking av antimon i enkelte punkt inne på feltet. Utekkingen må anses å være knyttet til den militære aktiviteten. Det bør derfor vurderes å gjennomføre tiltak for å begrense utelekkingen fra feltet. Det anbefales i tillegg at overvåkningen av feltet fortsettes, for å følge utviklingen av forurensningssituasjonen og effekt av eventuelle gjennomførte tiltak.

Det vil kunne være et behov for å vurdere en endring av hvilke områder som bør benyttes til de forskjellige aktivitetene på Steinsjøfeltet.

Regimentsmyra

Analyseresultatene fra Regimentsmyra viser meget høye nivåer av tungmetaller relatert til metaller fra prosjektiler. Spesielt er nivåene av bly meget høye. Det er i prøver med høye blykonsentrasjoner også påvist høye antimonkonsentrasjoner. Dette tyder på at bekken lokalt er sterkt påvirket av avrenning fra banen (D3). Det bemerkes at referansen også har forhøyde nivåer av blant annet bly. Hagl fra leirduebanen kan derfor påvirke referansen. Basert på at det er de fire metallene (bly, antimon, kobber og sink) som viser betydelige forhøyde nivåer, må dette likevel med stor sikkerhet relateres til skytefeltet. Det anbefales derfor at det utredes tiltak rettet mot avrenning fra skytebanene. Det bør også undersøkes hvilket bidrag den sivile leirduebanen har til utelekkingen. Det anbefales at feltet overvåkes videre både før og etter at tiltak er gjennomført.

MO Stavanger

Evjemoen

Konsentrasjoner av tungmetaller i området er på samme nivå som tidligere rapportert, muligens med en viss nedgang for skytebaneområdet, mens det i noen områder er påvist forhøyede verdier ved feltets yttergrenser. Dette varierer imidlertid mye for hver prøvetaking og dels også for hvilke tungmetaller som har forhøyede konsentrasjoner.

De forhøyede konsentrasjoner av metaller i bekker og elver ved skytefeltgrensen viser at metaller renner av fra skytefeltet. Det anbefales å fortsette programmet for overvåking av metaller, da nivåer av bly og kobber som renner ut av feltet de fleste steder er i tilstandsklasse III - V.

Det anbefales at det gjennomføres en undersøkelse for å avklare de forhøyde nivåene av enkelte metaller i referansepunkter. Videre bør det avklares årsaken til høy metallkonsentrasjon av metaller i punkt 6 som drenerer flere baner.

Det kan synes å være behov for å gjenta tidligere gjennomførte tiltak som kan ha sluttet å virke, eller å vurdere nye.

Vatneleiren

Det bør gjennomføres en egen tiltaksrettet undersøkelse som bør omfatte prøvetaking av flere vannprøver fra et utvidet antall stasjoner, som foreslått nedenfor, og at det på sikt bør utredes tiltak. Det anbefales å gjennomføre en utvidet prøvetaking, både mht ant punkter og hypighet, for å oppnå et bedre vurderingsgrunnlag.

MO Bodø

Heggmoen

Bekkene som drenerer myrområdene på Heggmoen, og som rennet ut i Vatnevatnet fra skyte- og øvingsfeltet, er funnet meget sterkt forurensset (tilstandsklasse V) av bly og kobber. Det anbefales vurdering av tiltak, særlig fordi forurensset vann drenerer ut i en resipient klassifisert som et viktig område (B-område) for biologisk mangfold.

Felt med behov for overvåking

MO Oslofjord

Hengsvann

Det er fortsatt funnet meget sterk forurensning (tilstandsklasse V) av bly og kobber fra skytebane 5 og 6 øverst i Brånebekken. Forurensningen ser ut til å avta nedover i vassdraget. Dette kan skyldes fortynning ved innblanding av vann fra sidebekker og/eller utfelling med påfølgende sedimentering.

Det er funnet konsentrasjoner av kobber og bly som tyder på utelekking fra blindgjengerfeltet og fra feltbanene på Diplemyr på Hengsvann. Ved skytefeltgrensen er konsentrasjonene lave.

Det anbefales at overvåkningen av vannsystemene fortsettes for å følge utviklingen av forurensningssituasjonen og effekt av evt. gjennomførte tiltak. Det er ikke behov for å videreføre analyser av hvitt fosfor og sprengstoff.

Heistadmoen

Selv om det ikke er påvist avrenning av metaller av betydning, er konsentrasjonene forholdsvis høye i enkelte punkt, særlig i punkter tatt inne i feltet. Det anbefales derfor å videreføre overvåking av Heistadmoen. Det er ikke behov for å videreføre analyser av hvitt fosfor og sprengstoff.

Rygge

Selv om avrenningen fra Rygge er liten, og påvirkningen av resipienten (Vansjø) trolig er beskjeden, anbefales det at overvåkingen fortsetter. Dette vil også være i tråd med tillatelse gitt av Fylkesmennene i Østfold for Rygge flystasjon. Siden Rygge nå er underlagt konsesjon, anbefales det at overvåkingen av banene på Rygge overføres til det generelle overvåkingsprogrammet som er knyttet opp til konsesjonen.

MO Østlandet

Terningmoen

Bekker på Terningmoen har et relativt lavt innhold av kalsium, men middels høye konsentrasjoner av TOC og jern, samt surt vann. Dette bidrar til at korrosjonshastigheten av prosjektiler er relativ høy. Nord i feltet er det målt høyere konsentrasjonsnivåer av bly og kobber i 2007 enn tidligere.

Det er ikke funnet noe klare tidstrenger i konsentrasjonene for metallene. Det er dog litt registrert variasjoner i konsentrasjonsnivåer, hvilket antas å skyldes variasjoner i vannføring. Målingene viser utelekking fra den nordlige del av øvingsområdene. Det er også her hvor mesteparten av banene er lokalisert. I 2007 er det påbegynt måling i punkt 33, som mottar avrenning fra flere av banene nord i feltet, hvor det er målt bly- og kobberkonsentrasjoner i tilstandsklasse III i november.

Lieslia

Det er påvist konsentrasjoner av kobber under snøsmelting i 2007 tilsvarende tilstandsklasse V i de tre prøvetatte bekkene inkludert referansebekk. Blykonsentrasjonene ligger under deteksjonsgrensen for begge prøvetakingsrunder, og antimon er ikke påvist.

Referanseprøven viser naturlig bakgrunnsinnhold av kobber. Utlekkingen av tungmetaller kan derfor hovedsakelig skyldes naturlige forekomster.

Det anbefales videre overvåking av Lieslia. Det anbefales å ta prøver oppstrøms skytefeltet for å få en indikasjon om det er andre typer påvirkning av vassdragene.

Rødsmoen og Rena leir

På bakgrunn av målingene kan konsentrasjonen av bly og kobber i bekkene på Rødsmoen betraktes som lave. I Ygleklettbekken på Rødsmoen er det funnet en gradvis økning i kobberkonsentrasjonen. I forbindelse med overvåkingen i regi av FB Utvikling Øst er det utført biologiske undersøkelser i Ygla, hvor den økologiske status er klassifisert som god (Forsvarsbygg, 2007).

Det er tatt prøver oppstrøms og nedstrøms alle skytebaner på Rødsmoen og Rena Leir. Her er det funnet høye konsentrasjoner av bly, kobber og antimon. Konsentrasjonene av metaller i avrenningen fra enkelte skytebaner i Rødsmoen er økt i 2007 i forhold til tidligere (Forsvarsbygg, 2007). Det er sannsynlig at mekaniske forstyrrelser (graving m.m.) har medført økning i utlekking av metaller. Denne overvåkningen er et ledd i selvpålagt prøveprogram tett på målområder og omfattes ikke av SFTs grenseverdier for tungmetallkonsentrasjoner.

Konsentrasjonen av kobber er forholdsvis høy i prøvepunktet i bekkene som renner ut fra Rena leir (1,5 -2,1 µg/l), og det er i forbindelse med snøsmeltingen påvist antimon. Det må klarlegges om det skjer utlekking fra leirs skytebanene til denne bekkene, og hvor stort dette bidrag er. Det kan forventes at forurensning fra overflatevann også gir et bidrag til tungmetallinnholdet i bekkene som drenerer Rena leir.

MO Bergen

Mjølfjell og Brandset

Det er ikke behov for tiltak ved Brandset. Det ikke er påvist effekter, og de absolutte verdiene i bekkene har vært svært lave og stabile gjennom mange år. Konsentrasjonen av bly i punkt 9 i august 2008 har et stort avvik fra alle andre verdier og er heller ikke logisk når vi ser på verdiene oppstrøms for samme prøverunde. NIVA konkluderte tidligere med at prøvetaking kunne avsluttes, da ikke noe tydet på at aktivitetene påvirket vassdragene. Det anbefales likevel å fortsette overvåkingen med redusert frekvens ved Brandset.

Man bør fortsette overvåking på Mjølfjell først og fremst for å følge med avrenningen fra sprengningsfeltet hvor det er registrert sprengstoffrester i prøvene. Også verdiene fra august 2008 tilsier at overvåkingen bør fortsette for å kartlegge bedre om det under gitte forhold forekommer utvasking av spesielt kobber.

Kråkenesmarka

Det er behov for å fortsette overvåkingen for å følge utviklingen etter landsskytterstevnet, ettersom det er registrert en viss økning i forurensningskonsentrasjonene siste år. Om verdiene fort stabiliserer seg og det ikke vil bli økt aktivitet i feltet, vil hyppigheten av overvåkingen kunne begrenses.

Korsnes fort

Det er behov for videre overvåking av Korsnes fort. Tiltak for å redusere utlekkingen av tungmetaller til prøvepunkt 2 bør vurderes om ikke vider overvåking viser at utlekkingen avtar.

Skjellanger fort

Det er påvist forhøyede verdier av bly og kobber, både i bekk og ved kortholdsbanen. Det er derfor behov for å fortsette overvåking, spesielt da vi bare har to verdier for kortholdsbanen.

Ulven

Det er fortsatt dels betydelige konsentrasjoner av forurensninger som påvises, selv om dette gjerne er knyttet til lav vannføring og mindre bekker eller sig.

Det anbefales å fortsette med overvåking av feltet, da verdiene er høye og det er stor aktivitet i feltet. Analyser av sprengstoff i prøver fra punkt 7 bør fortsett i noen tid fremover for å sikre at denne avrenningen er varig stoppet.

Tittelsnes

Det er fortsatt behov for å overvåke området. Det er fremdeles uklart i hvilken grad området utenfor feltet påvirkes.

Det er i perioden også blitt stilt spørsmålstege ved om andre deler av området har vært brukt til øvelser tidligere, samt at det foregår en ukontrollert bruk av banen av sivile. Dette bør avklares og nye prøvetakingspunkt eventuelt etableres for å fange opp denne aktiviteten, om det vurderes som relevant.

Øyridalen/Lærdal

Det er ikke påvist noen direkte effekt av aktivitetene fra skytebanen. De relativt høye verdiene av kobber pga naturlig avrenning og avrenning fra demoleringsfeltet, tilsier likevel at overvåkingen bør fortsette, og det er grunn til å sjekke at det etablerte tiltaket fungerer hensiktsmessig. Oppgradering av etablert tiltak bør vurderes etter at en slik kontroll er gjennomført.

MO Trøndelag

Setnesmoen

Resultatene viser at det er funnet varierende konsentrasjoner (tilstandsklasse III – V) av kobber i vassdragene som renner ut av feltet. Resultatene vurderes å ha meget lav – lav effekt relatert til biologiske effekter. Beregninger viser lav utlekkning av metaller ut fra feltet. Det er kun gjennomført to prøvetakinger og vi anbefaler derfor videre overvåkning av dette feltet for å få et bedre vurderingsgrunnlag.

Det er ikke påvist antimon over drikkevannsforskriften for Setnesmoen.

Valsfjord

Selv om vannkvaliteten ved Valsfjord skyte- og øvingsfelt varierer, vil konsekvensene for fjorden nedstrøms være av liten betydning. Prøvene viser at feltet er sterkt forurenset av kobber og kanskje også av bly. Selv om resipienten er god anbefales det videre overvåkning.

Haltdalen

For metaller som inngår i våpenammunisjon er det funnet stabile konsentrasjoner i tilstandsklasse III i prøvepunkt 3 og 5, og enkelte høye konsentrasjoner av kobber og sink i andre prøvepunkt konsentrasjoner spesielt av kobber og sink. Resultatene vurderes allikevel som å ha meget lav – lav effekt relatert til biologiske effekter.

Beregninger viser at det lekker lite metaller ut av feltet. Det er ikke påvist antimon over drikkevannsforskriften for Haltdalen.

Det anbefales videre overvåkning for å få et bedre vurderingsgrunnlag. Vi anbefaler at det gjøres en nærmere vurdering av om metallene i avrenningen skyldes naturlige malmforekomster.

Giskås

Selv om Rokta ikke blir vesentlig påvirket, og mye av avrenningen over skytefeltgransen raskt fortynnes, anbefales likevel at overvåkningen fortsetter, og at man vurderer tiltak for å redusere utelekkingen om avrenningen skulle øke.

I og med at det ikke er påvist hvitt fosfor eller sprengstoff i noen av prøvene i 2006 eller under snøsmeltingen i 2007, antas det ikke å være noen risiko knyttet til hvitt fosfor eller sprengstoff ved Giskås skyte- og øvingsfelt. Videre overvåkning av disse parameterene vurderes derfor som unødvendig.

Frigård

Iht SFTs tilstandsklasser er bekken som drenerer håndvåpenbanene på Frigården sterkt til meget sterkt forurensset av bly og kobber. Det er ikke påvist at utelekkingen av metaller fra feltet har noen negativ biologisk effekt. Det anbefales likevel at overvåkningen av feltet fortsettes, for å følge utviklingen av forurensingssituasjonen.

Det er ikke påvist antimon i konsentrasjoner over drikkevannsforskriften på Frigård.

Leksdal

Med unntak av punkt L5T og kobber er det ikke påvist forurensning av miljømessig betydning i vassdragene på Leksdal skyte- og øvingsfelt. Prøvetakningen viser at det ved flere prøvepunkter inne på feltet, inkludert referansepunktet, samt ved punkt L12E som drenerer hele skytefeltet, er påvist varierende konsentrasjoner av kobber. Resultatene bekrefter at det er meget uheldig å grave dreneringsgrøft i myrområder som er benyttet som nedslagsfelt for ammunisjon.

I og med at det ikke er påvist hvitt fosfor eller sprengstoff i noen av prøvene i 2006 eller under snøsmeltingen i 2007, antas det ikke å være noen risiko knyttet til hvitt fosfor eller sprengstoff ved Leksdal skyte- og øvingsfelt. Videre overvåkning av disse parameterene ble derfor vurdert som unødvendig. Siden feltet har konsesjonskrav, vil det bli gjennomført videre overvåking av dette.

Tarva/Karlsøy

Selv om det er påvist et innhold av kobber tilsvarende tilstandsklasse IV i prøvepunkt 3 som mottar avrenning fra alle banene, er avrenningen og påvirkningen på resipienten beskjeden. Det anbefales likevel at det ryddes opp i metallrestene som er lagt i grøft nedstrøms målområdet, og at overvåkingen fortsetter for å se effekten av dette tiltaket.

MO Bodø

Drevjamoen ekserserplass

Det ble ved første prøverunde ikke påvist forurensning av miljømessig betydning på Drevjamoen skyte- og øvingsfelt. Dette er i overensstemmelse med resultatene fra tidligere undersøkelser gjennomført av NIVA.

Etter fire prøvetakinger er det tydelig at det transporteres metaller i Komra ut av feltet. Det bør gjennomføres undersøkelser konkret kilde til denne forurensningen mht vurdering av tiltak og påfølgende overvåkning.

Forurensningssituasjonen ved de øvrige punkt varierer og overvåkningen anbefalers videreført.

MO Hålogaland

Ramnes/Biskaya

Til tross for at det er påvist markert til meget sterk forurensing av bly og kobber i flere punkter i feltet, viser beregningene at det er liten avrenning av metaller fra skytefeltet på Ramnes.

Nivået av metaller i myrdammen (pr 2) på Biskaia, som var svært høy tidligere, nå er betydelig lavere.

Avrenning skjer mot Ramsundet som er en stor resipient med betydelig fortynning. Avrenning vil derfor være uten betydning.

Prøvepunktet (punkt 5) som ble etablert i ny bekk som oppstod i forbindelse med gravearbeider ved skytefeltet, viser at dette er påvirket av metaller fra avrenning fra skytebaner inne på feltet. Det er trolig vann som tidligere rant ned mot punkt 1, som nå blir drenert mot det nye punktet. Dette viser at det bør utvises forsiktighet med å grave og drenere bekkesystemer i skyte og øvingsfelt. Dette viser videre at det er viktig at gjennomføres befaringer av feltene, hvor ulike miljøaspekter kartlegg forkant av planlagte arbeider i SØF knyttet til driften og det aktuelle tiltaket.

Som følge av at det er funnet varierende og til dels høye nivåer av metaller, tilstandsklasse IV og V, samt at det er funnet metaller i nytt (punkt 5), anbefales videre overvåking.

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at det er behov for å gjennomføre tiltak.

MO Midt-Troms

Elvegårdsmoen

Forurensningstilstanden ved Elvegårdsmoen er generelt god. Det er påvist markert forurensning av kobber i to punkt inne i feltet. Det er ubetydelig transport av kobber ut av feltet. Det er beregnet liten utlekking av forurensningen og har lav biologisk effekt.

På grunn av at feltet ligger på et gammelt utfyllingsområde mener vi likevel at det er grunn til å fortsette overvåkningen av feltet.

Mauken

Det er påvist forurensning av kobber ved to vannsystemer (Bergvatnet og Melkelva) i de østlige delene av feltet, som fører til utlekking av kobber ut av feltet. Forurensningen ser hovedsakelig ut til å stamme fra aktiviteter oppstrøms punktene 10 – 11 og 6. Selv om det er lav vannføring i bekken nedstrøms Bervatnet og utlekkingen dermed er lav, ligger det en drikkevannskilde nedstrøms vassdraget som tilsier at forurensningssituasjonen også her bør overvåkes.

Vi anbefaler derfor tiltaksrettede undersøkelse av forurensningskildene for de nevnte vassdrag og videre overvåkning av dagens situasjon, samt effekt av eventuelle tiltak. For de andre vassdragene ser vi ikke behov for videre overvåkning.

Bardufoss

Det er påvist forurensinger av kobber inne i feltet og selv om det ikke kan påvises en utlekking av kobber fra feltet anbefales det at overvåkingen fortsetter som grunnlag for å vurdere gjennomføring av tiltak.

Det prøvetatte vassdraget ligger i et myrområde og aktiviteter som kan påvirke et slikt område (skyting, anleggsaktivitet, etc.) kan bidra til ytterligere mobilisering av metaller.

MO Finnmark

Halkavarre/Porsangmoen

Forurensningstilstanden ved Halkavarre er generelt god, tilsvarende ubetydelig - moderat forurenset. NIVAs tidligere konklusjon at feltet har naturlig høyt innhold av kobber bekreftes ved prøvetakingen i 2006 – 2007.

Det er registrert en rekke gruver og skjerp med kobber som hovedmetall i området mellom prøvepunktet 3 og 6. I dette området ligger også punktene 5, 13 -14 og 15 - 17. Med unntak av punkt 14 har alle disse punktene registreringer av kobber i tilstandsklasse 3 og i et par tilfelle tilstandsklasse IV og V. Derimot er det ikke registrert kobberkonsentrasjoner høyere enn tilstandsklasse 2 i prøvepunktene 4 og 7-12 som ikke ligger i nærheten av registrerte malmforekomster. Dette er et sterkt indisium på at det meste av kobberinnholdet i vannet har naturlige årsaker, men vi kan ikke se bort fra at det også kan være et visst bidrag fra militære aktiviteter.

Det er beregnet liten utlekking av forurensningen og den er sett å ha lav biologisk effekt.

Vi foreslår at man fortsetter overvåkningen av punktene 3 og 6, men det vurderes ellers ikke å være behov for videre overvåkning eller tiltak i dette feltet.

Høybuktmoen

Høybuktmoen skytefelt mangler den siste prøverunden for å være gjennomført i henhold til program grunnforurensning. Analyser på hvitt fosfor og sprengstoff skulle vært gjort i 2008, men dette ble ikke gjennomført. Med erfaring fra de gjennomførte analysene i dette og i de andre skytefeltene er det likevel lite som tyder på at det ville blitt påvist rester av verken hvitt fosfor eller sprengstoff.

Det anbefales ingen spesielle tiltak selv om flere punkter har høye konsentrasjoner. Feltet bør likevel overvåkes videre.

Felt hvor overvåkingsfrekvensen kan reduseres

MO Bergen Remmedalen

Det foreligger nå resultater fra flere år med overvåking som tyder på at med dagens bruk så kan det ikke eller i svært liten grad dokumenteres påvirkning. Frekvensen av prøvetaking bør derfor kunne reduseres og vurderes løpende ut fra aktivitetsnivå og om det skulle oppstå nye grensedragninger.

MO Stavanger Vikesdalmoen

Vannkvaliteten ved Vikesdalmoen ansees generelt som god. Det er imidlertid påvist nivåer av kobber og sink i tilstandsklasse III og IV i enkeltpørøver i punkter som renner ut av feltet. På bakgrunn av dette anbefales det at overvåkingen fortsetter for å få et bedre datagrunnlag for slutninger vedrørende avrenning og miljøtilstand. Det anbefales å fortsette med de samme punktene som er etablert.

Analyser av sprengstoff og hvitt fosfor kan avsluttes.

I etterkant av undersøkelsene har vi fått opplyst at de militære aktivitetene ved Vikesdalmoen ble avsluttet i 2009 og feltet ble overført til Skifte.

Jolifjell/Sikveland

Vannkvaliteten ved Jolifjell ansees som god. Det er ikke påvist utlekking av antimon, ei heller utlekking av betydning av bly og kobber. Uttekkingen av sink skyldes høy vannføring, slik at resultater i tilstandsklasse I og II vil resultere i en beregning av urimelig høy utlekking. På bakgrunn av dette anbefaler vi at overvåkingen av Jolifjell fortsettes med redusert hyppighet.

Lista

Det er ingen avrenning av sink, bly og kobber som vil ha målbar effekt på resipienten. Det er imidlertid påvist meget høye nivåer av jern i et punkt (punkt 1). Det anbefales at årsaken til

disse målingene avklares og at eventuelle kilder til jernkonsentrasjonen, f. eks. deponert skrapjern, fjernes. Det anbefales at overvåkningen videreføres med redusert hyppighet.

MO Hålogaland

Sørlimarka/Storvassbotn

Vannkvaliteten ved Sørlimarka ansees som god. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er nødvendig med noen tiltak eller årlig overvåking. Dette er i overensstemmelse med tidligere konklusjon i NIVA rapport 15162-2006: "*Bekkene som drenerer banenene i Sørlimarka var lite forurenset og vannkvaliteten kan beskrives som god til mindre god. Tiltak er ikke nødvendig og årlig overvåking er ikke nødvendig.*" Det anbefales derfor videre overvåkning med redusert hyppighet.

Trondenes

Vannkvaliteten ved Trondenes anses generelt som god. Avrenningen er meget beskjeden og resipienten (Bergsvågen) er god. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er nødvendig med noen tiltak ved dette feltet. Det anbefales videre overvåkning med redusert hyppighet.

MO Midt-Troms

Setermoen

Forurensningssituasjonen ved Setermoen skytefelt er generelt meget god – god mht tungmetaller i vann. Beregningene viser liten utlekkning av metaller ut fra feltet og de påviste konsentrasjoner tilsvarer meget lav – lav effekt.

Generelt mener vi at det ikke er behov for tiltak ved Setermoen. Forsvarsbygg har satt i gang et pilotanlegg ved punkt 16 og vi anbefaler derfor at overvåkningen av feltet fortsettes med redusert hyppighet, men med spesielt fokus på punkt 16.

Blåtind

Forurensningssituasjonen i vassdragene ved Blåtind skytefelt er generelt meget god – god mht tungmetaller. Beregningene viser liten utlekkning av metaller ut fra feltet og de påviste konsentrasjoner tilsvarer meget lav – lav effekt.

Resultatene for metaller i drikkevannsuttaget ligger langt under grenseverdiene i drikkevannsforskriften.

Vi mener at det kun er behov for overvåkning med redusert hyppighet av dette feltet.

Felt hvor det ikke finnes definerte vassdrag

MO Oslofjord

Sessvollmoen

Det er ikke noen målepunkter som representerer avrenning fra feltet og de resultater som er påvist er gode. Derfor anbefales det at prøvetakingen av overflatepunkter på Sessvollmoen avsluttes. Det anbefales imidlertid at det overvåkes avrenning til grunnvann gjennom prøvetaking ved etablering av nye brønner.

Rauøy

Feltet har ingen samlet overflateavrenning i bekker eller elver. Avrenning fra vollen vil være ut i fjorden, som ikke er hensiktsmessig å ta prøver av.

Hauerseter

Feltet har ingen konsentrert overflateavrenning i bekker eller elver.

MO Trøndelag

Vågan

Feltet har ingen konsentrert overflateavrenning i bekker eller elver. Det ble under befaring med Forsvarsbygg og Sweco (2006) gjort en vurdering om ikke å ta prøver på dette feltet.

MO Bodø

Mjelde

Feltet har ingen overflateavrenning. Det ble under befaringen av Forsvarsbygg og Sweco (2006) gjort en vurdering om ikke å ta prøver på dette feltet.

Felt som gikk ut av program grunnforurensning

MO Trøndelag

Hitra

Hitra brukes kun som øvingsfelt, og utgår derfor fra Program Grunnforurensning.

Felt som er overtatt av Skifte eiendom

MO Bergen

Bømoen

Det er tidligere anbefalt å gjennomføre tiltak mot ukontrollert spredning av blyammunisjon fra skiskyterbanen.

Skytefeltet skal avhendes og det vil være opp til ny eier å avgjøre videre overvåking og tiltak. I forbindelse med salget vil det trolig være kartlegging av forurensset grunn som vil være mest aktuelt.

Samlet årlig utelekking

I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over samlet årlig utelekking for alle feltene som har vært med i program grunnforurensing.

Tabell 2 Samlet utelekking fra feltene. Radene markert med grått er sum utelekking fra feltene, mens de hvite radene er utelekking fra referansepunkter.

| Markedsråde | Skytefelt | Antimon | Bly | Kobber | Sink | |
|---------------------|------------------|----------------|------------|---------------|-------------|--------|
| MO Oslofjord | Steinsjøen | 3,50 | 5,84 | 26,60 | 68,11 | Sum |
| | | | 0,50 | 2,51 | 23,18 | 6 Ref |
| | Hengsvann | 3,75 | 20,24 | 35,25 | 239,95 | Sum |
| | | | 1,12 | 0,95 | 12,74 | 2 Ref |
| | | | 9,41 | 2,61 | 38,12 | 9 Ref |
| | | | 3,66 | 4,29 | 40,08 | 11 Ref |
| | Regimentmyra | 1,58 | 11,65 | 0,89 | 1,76 | Sum |
| | Rygge | | 2,26 | 4,78 | 12,17 | Sum |
| | | | 0,09 | 0,89 | 1,82 | 1 Ref |
| | Heistadmoen | 2,49 | 0,61 | 4,80 | 14,25 | Sum |
| | | | 10,28 | 22,98 | 80,12 | 1 Ref |
| | | | 7,30 | 15,96 | 96,07 | 3 Ref |
| MO Østlandet | Rødsmoen og Rena | 0,37 | 4,26 | 8,36 | 14,43 | Sum |
| | Terningmoen | | 12,05 | 15,61 | 2,92 | Sum |
| | | | 6,79 | | 43,23 | 34 Ref |
| | Lieslia | | | 190,14 | | Sum |
| | | | 0,17 | 2,62 | 2,39 | 3 Ref |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| MO Stavanger | Evjemoen | 2,05 | 24,07 | 41,81 | 187,74 | Sum |
| | | | 33,08 | 21,53 | 170,67 | 7 Ref |
| | | | 0,81 | 2,43 | 7,65 | 8 Ref |
| | Vikedalsmoen | 4,29 | 18,42 | 45,79 | Sum | |
| | | | 1,16 | 13,20 | 4 Ref | |
| | | | 350,83 | | 8 Ref | |
| | Jolifjell | 2,90 | 0,03 | 195,64 | Sum | |
| | | 0,15 | 0,26 | 2,74 | 7 Ref | |
| | Vatneleiren | 7,04 | 39,23 | 18,89 | 37,28 | Sum |
| | Lista | | 0,06 | 0,41 | 3,44 | Sum |
| MO Bergen | Mjølfjell og Brandsetdalen | 104,15 | 522,19 | 553,80 | Sum | |
| | | 62,14 | 103,48 | 85,08 | 4 Ref | |
| | Kråkenesmarka | 2,60 | 5,55 | 6,58 | 61,04 | Sum |
| | | 0,24 | 0,19 | 0,38 | 1,89 | 2 Ref |
| | Korsnes | 0,39 | 4,90 | 6,29 | 11,27 | Sum |
| | | | 0,24 | 0,28 | 1,42 | 4 Ref |
| | Remmedalen | | 2,01 | 3,82 | 18,29 | Sum |
| | | | 1,49 | 1,72 | 33,44 | 2 Ref |
| | Skjellanger | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,22 | Sum |
| | Tittelsnes | | 0,06 | 0,11 | 0,23 | Sum |
| | Bømoen | | 518,27 | 722,86 | 2048,54 | Sum |
| | | | 379,86 | 474,83 | 2048,54 | 4 Ref |
| | Ulven | 11,89 | 25,91 | 27,83 | 37,81 | Sum |
| MO Trøndelag | | 0,22 | 0,32 | 0,80 | 4,76 | 1 Ref |
| | | 7,26 | 26,41 | 8,52 | 8,05 | 11 Ref |
| | Giskås | | 3,79 | 12,33 | 6,17 | Sum |
| | | | | 163,85 | | 16 Ref |
| | Leksdal | 1,03 | 3,27 | 9,05 | 27,29 | Sum |
| | | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 8 Ref |
| | Valsfjord | | 0,95 | 2,10 | 4,61 | Sum |
| | | | | 2,42 | 106,99 | 3 Ref |
| | Haltdalen | 0,46 | 2,58 | 6,88 | 3,88 | Sum |
| | | | | 0,82 | 4,18 | 7 Ref |
| MO Bodø | Setnesmoen | | 0,77 | 104,34 | | Sum |
| | Frigård | 0,99 | 0,85 | 2,01 | 1,98 | Sum |
| | | 0,36 | | 2,36 | 5,27 | 2 Ref |
| | Drevjamoen | | 21,91 | 70,41 | 123,63 | Sum |
| | | | | 1,27 | 4,61 | 6 Ref |
| MO Hålogaland | Heggmoen | 3,21 | 29,55 | 18,88 | 12,44 | Sum |
| | Ramnes/Biskaia | | 2,26 | 1,10 | 4,02 | Sum |
| MO Midt-Troms | Trondenes | 0,35 | 0,1 | 0,3 | 0,64 | Sum |
| | Sørslimarka | | | 3,1 | 19,37 | Sum |
| | | | 0,17 | | | 6 Ref |
| | Setermoen | | 28,62 | 315,25 | 331,81 | Sum |
| | | | 11,57 | 103,95 | | 7 Ref |
| | Blåtind | | | 142,05 | 267,00 | Sum |
| | | | | 0,28 | | 1 Ref |
| | Mauken | | 0,54 | 21,39 | 36,27 | Sum |
| | | | | 0,38 | | 3 Ref |
| | | | | 0,21 | | 8 Ref |
| | Bardufoss | 0,45 | 0,66 | 1,06 | | Sum |

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| RAPPORT | 1 |
| Forord | 1 |
| Sammendrag..... | 2 |
| Innholdsfortegnelse | 14 |
| 1 Innledning | 21 |
| 2 Bakgrunn | 23 |
| 2.1 Bakgrunn..... | 23 |
| 2.2 Målsetting..... | 24 |
| 3 Utført arbeid | 24 |
| 3.1 Feltarbeid | 24 |
| 3.2 Prøvetaking..... | 24 |
| 3.3 Kjemiske analyser | 25 |
| 3.4 Begrepsavklaring vedrørende bekk og elv..... | 25 |
| 3.5 Vanntransport, nedbør og beregning av utelekkning,..... | 26 |
| 3.6 Symbolisering i kart | 26 |
| 4 Prøvetakingsparametre..... | 28 |
| 4.1 Tungmetaller og antimon | 28 |
| 4.1.1 Metaller og toksisitet | 29 |
| 4.2 Hvitt fosfor..... | 29 |
| 4.3 Sprengstoffkjemikalier | 30 |
| 4.4 Aluminium (Al) | 30 |
| 4.5 Tilleggsparametere – TOC, pH, Fe og Mn..... | 31 |
| 5 Vurderingskriterier..... | 32 |
| 5.1 Tilstandsklasser i ferskvann..... | 32 |
| 5.2 Grenseverdier for drikkevann..... | 33 |
| 5.3 Tilstandsklasser i ferskvann relatert til biologiske effekter..... | 33 |
| 5.4 Lavest biologisk risikonivå | 33 |
| 5.5 Geologiske forhold..... | 34 |
| 6 Markedsområde Oslofjord..... | 35 |
| 6.1 Steinsjøfeltet | 35 |
| 6.1.1 Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 35 |
| 6.1.2 Nedbør og vanntransport..... | 37 |
| 6.1.3 Analyseresultater..... | 39 |
| 6.1.4 Forurensingssituasjon | 40 |
| 6.1.5 Konklusjon og anbefalinger..... | 42 |
| 6.2 Hengsvann skyte- og øvingsfelt..... | 42 |
| 6.2.1 Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 42 |
| 6.2.2 Nedbør og vanntransport..... | 45 |
| 6.2.3 Analyseresultater..... | 47 |
| 6.2.4 Forurensingssituasjon | 48 |
| 6.2.5 Konklusjon og anbefalinger..... | 50 |
| 6.3 Rauøy..... | 51 |

| | | |
|-------|--|----|
| 6.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 51 |
| 6.3.2 | Nedbør og vanntransport..... | 51 |
| 6.3.3 | Analyseresultater..... | 51 |
| 6.3.4 | Forurensningssituasjonen..... | 51 |
| 6.3.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 51 |
| 6.4 | Haurseter..... | 51 |
| 6.4.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 51 |
| 6.4.2 | Nedbør og vanntransport..... | 52 |
| 6.4.3 | Analyseresultater..... | 52 |
| 6.4.4 | Forurensningssituasjonen..... | 52 |
| 6.4.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 52 |
| 6.5 | Regimentsmyra Fredrikstad..... | 52 |
| 6.5.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 52 |
| 6.5.2 | Nedbør og vanntransport..... | 53 |
| 6.5.3 | Analyseresultater..... | 56 |
| 6.5.4 | Forurensningssituasjonen | 56 |
| 6.5.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 57 |
| 6.6 | Rygge | 57 |
| 6.6.1 | Beskrivelse prøvepunkter | 57 |
| 6.6.2 | Nedbør og vanntransport..... | 58 |
| 6.6.3 | Analyseresultater..... | 61 |
| 6.6.4 | Forurensingssituasjonen | 61 |
| 6.6.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 62 |
| 6.7 | Sessvollmoen/Trandum | 62 |
| 6.7.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 62 |
| 6.7.2 | Nedbør og vanntransport..... | 63 |
| 6.7.3 | Analyseresultater..... | 65 |
| 6.7.4 | Forurensingssituasjonen | 65 |
| 6.7.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 66 |
| 6.8 | Heistadmoen | 66 |
| 6.8.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 66 |
| 6.8.2 | Nedbør og vanntransport..... | 67 |
| 6.8.3 | Analyseresultater..... | 70 |
| 6.8.4 | Forurensingssituasjonen | 71 |
| 6.8.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 72 |
| 7 | Markedsområde Østlandet..... | 73 |
| 7.1 | Lieslia | 73 |
| 7.1.1 | Beskrivelse avfeltet og prøvepunkter | 73 |
| 7.1.2 | Nedbør og vanntransport..... | 73 |
| 7.1.3 | Analyseresultater..... | 75 |
| 7.1.4 | Forurensingssituasjon | 76 |
| 7.1.5 | Konklusjon | 77 |
| 7.2 | Rødsmoen og Rena leir..... | 77 |
| 7.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 77 |
| 7.2.2 | Nedbør og vanntransport..... | 79 |
| 7.2.3 | Analyseresultater..... | 81 |
| 7.2.4 | Forurensingssituasjon | 82 |
| 7.2.5 | Konklusjon | 84 |
| 7.3 | Terningmoen | 85 |
| 7.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 85 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 7.3.2 | Nedbør og vanntransport..... | 86 |
| 7.3.3 | Analyseresultater..... | 89 |
| 7.3.4 | Forurensningssituasjon | 90 |
| 7.3.5 | Konklusjon | 92 |
| 8 | Markedsområde Bergen | 93 |
| 8.1 | Mjølfjell inklusive Brandsetdalen..... | 93 |
| 8.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 93 |
| 8.1.2 | Nedbør og vanntransport..... | 95 |
| 8.1.3 | Analyseresultater..... | 97 |
| 8.1.4 | Forurensningssituasjon | 98 |
| 8.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 99 |
| 8.2 | Remmedalen..... | 99 |
| 8.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 99 |
| 8.2.2 | Nedbør og vanntransport..... | 100 |
| 8.2.3 | Analyseresultater..... | 102 |
| 8.2.4 | Forurensningssituasjonen..... | 102 |
| 8.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 103 |
| 8.3 | Kråkenesmarka..... | 103 |
| 8.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkt | 103 |
| 8.3.2 | Nedbør og vanntransport..... | 104 |
| 8.3.3 | Analyseresultater..... | 105 |
| 8.3.4 | Forurensningssituasjonen..... | 106 |
| 8.3.5 | Konklusjoner og anbefalinger..... | 106 |
| 8.4 | Korsnes fort | 107 |
| 8.4.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkt | 107 |
| 8.4.2 | Nedbør og vanntransport..... | 108 |
| 8.4.3 | Analyseresultater..... | 109 |
| 8.4.4 | Forurensningssituasjonen..... | 110 |
| 8.4.5 | Konklusjoner og anbefalinger..... | 111 |
| 8.5 | Skjellanger fort | 111 |
| 8.5.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkt | 111 |
| 8.5.2 | Nedbør og vanntransport..... | 112 |
| 8.5.3 | Analyseresultater..... | 113 |
| 8.5.4 | Forurensningssituasjonen..... | 114 |
| 8.5.5 | Konklusjoner og anbefalinger..... | 114 |
| 8.6 | Ulven | 114 |
| 8.6.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkt | 114 |
| 8.6.2 | Nedbør og vanntransport..... | 116 |
| 8.6.3 | Analyseresultater..... | 119 |
| 8.6.4 | Forurensningssituasjonen..... | 120 |
| 8.6.5 | Konklusjoner og anbefalinger..... | 122 |
| 8.7 | Bømoen..... | 122 |
| 8.7.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkt | 122 |
| 8.7.2 | Nedbør og vanntransport..... | 123 |
| 8.7.3 | Analyseresultater..... | 125 |
| 8.7.4 | Forurensningssituasjonen..... | 126 |
| 8.7.5 | Konklusjoner og anbefalinger..... | 127 |
| 8.8 | Tittelsnes | 127 |
| 8.8.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkt | 127 |
| 8.8.2 | Nedbør og vanntransport..... | 127 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 8.8.3 | Analyseresultater..... | 129 |
| 8.8.4 | Forurensningssituasjonen..... | 129 |
| 8.8.5 | Konklusjoner og anbefalinger..... | 130 |
| 8.9 | Øyridalen/Lærdal | 130 |
| 8.9.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 130 |
| 8.9.2 | Nedbør og vanntransport..... | 130 |
| 8.9.3 | Analyseresultater..... | 132 |
| 8.9.4 | Forurensningssituasjonen..... | 132 |
| 8.9.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 133 |
| 9 | Markedsområde Stavanger..... | 134 |
| 9.1 | Evjemoen..... | 134 |
| 9.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 134 |
| 9.1.2 | Nedbørsmålinger og vanntransport..... | 135 |
| 9.1.3 | Analyseresultater..... | 138 |
| 9.1.4 | Forurensingssituasjon | 139 |
| 9.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 141 |
| 9.2 | Vikesdalmoen..... | 141 |
| 9.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 141 |
| 9.2.2 | Nedbør og vanntransport..... | 143 |
| 9.2.3 | Analyseresultater..... | 146 |
| 9.2.4 | Forurensingssituasjonen | 146 |
| 9.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 147 |
| 9.3 | Sikviland/Jolifjell | 147 |
| 9.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 147 |
| 9.3.2 | Nedbør og vanntransport..... | 148 |
| 9.3.3 | Analyseresultater..... | 151 |
| 9.3.4 | Forurensingssituasjonen | 151 |
| 9.3.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 153 |
| 9.4 | Vatneleiren..... | 153 |
| 9.4.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 153 |
| 9.4.2 | Nedbør og vanntransport..... | 157 |
| 9.4.3 | Analyseresultater..... | 160 |
| 9.4.4 | Forurensingssituasjonen | 161 |
| 9.4.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 162 |
| 9.5 | Lista flystasjon/Marka | 163 |
| 9.5.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter..... | 163 |
| 9.5.2 | Nedbør og vanntransport..... | 163 |
| 9.5.3 | Analyseresultater..... | 166 |
| 9.5.4 | Forurensingssituasjonen | 166 |
| 9.5.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 167 |
| 10 | Markedsområde Trøndelag..... | 168 |
| 10.1 | Setnesmoen..... | 168 |
| 10.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 168 |
| 10.1.2 | Nedbør og vanntransport | 168 |
| 10.1.3 | Analyseresultater..... | 170 |
| 10.1.4 | Forurensingssituasjon | 170 |
| 10.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 171 |
| 10.2 | Haltdalen..... | 171 |
| 10.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 171 |
| 10.2.2 | Nedbør og vanntransport | 172 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 10.2.3 | Analyseresultater..... | 174 |
| 10.2.4 | Forurensingssituasjon | 175 |
| 10.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 176 |
| 10.3 | Hitra..... | 176 |
| 10.4 | Valsfjord..... | 176 |
| 10.4.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 176 |
| 10.4.2 | Nedbør og vanntransport | 177 |
| 10.4.3 | Analyseresultater..... | 178 |
| 10.4.4 | Forurensingssituasjon | 179 |
| 10.4.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 179 |
| 10.5 | Giskås | 180 |
| 10.5.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 180 |
| 10.5.2 | Nedbør og vanntransport | 181 |
| 10.5.3 | Analyseresultater..... | 183 |
| 10.5.4 | Forurensingssituasjon | 184 |
| 10.5.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 185 |
| 10.6 | Leksdal..... | 186 |
| 10.6.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 186 |
| 10.6.2 | Nedbør og vanntransport | 187 |
| 10.6.3 | Analyseresultater..... | 190 |
| 10.6.4 | Forurensingssituasjon | 191 |
| 10.6.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 192 |
| 10.7 | Frigård | 192 |
| 10.7.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 192 |
| 10.7.2 | Nedbør og vanntransport | 193 |
| 10.7.3 | Analyseresultater..... | 195 |
| 10.7.4 | Forurensingssituasjon | 196 |
| 10.7.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 196 |
| 10.8 | Tarva..... | 196 |
| 10.8.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 196 |
| 10.8.2 | Nedbør og vanntransport | 197 |
| 10.8.3 | Analyseresultater..... | 198 |
| 10.8.4 | Forurensingssituasjon | 198 |
| 10.8.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 199 |
| 10.9 | Vågan..... | 199 |
| 10.9.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 199 |
| 10.9.2 | Nedbør og vanntransport | 199 |
| 10.9.3 | Analyseresultater..... | 199 |
| 10.9.4 | Forurensningssituasjonen..... | 199 |
| 10.9.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 199 |
| 11 | Markedsområde Bodø | 200 |
| 11.1 | Heggmoen..... | 200 |
| 11.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 200 |
| 11.1.2 | Nedbør og vanntransport | 201 |
| 11.1.3 | Analyseresultater..... | 204 |
| 11.1.4 | Forurensingssituasjon | 204 |
| 11.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 205 |
| 11.2 | Drevja ekserser plass | 206 |
| 11.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 206 |
| 11.2.2 | Nedbør og vanntransport | 207 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 11.2.3 | Analyseresultater..... | 209 |
| 11.2.4 | Forurensingssituasjon | 210 |
| 11.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 211 |
| 11.3 | Mjelde..... | 211 |
| 11.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 211 |
| 11.3.2 | Nedbør og vanntransport | 211 |
| 11.3.3 | Analyseresultater..... | 212 |
| 11.3.4 | Forurensningssituasjon..... | 212 |
| 11.3.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 212 |
| 12 | Markedsområde Hålogaland..... | 213 |
| 12.1 | Ramnes/Biskaia | 213 |
| 12.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 213 |
| 12.1.2 | Nedbør og vanntransport | 214 |
| 12.1.3 | Analyseresultater..... | 216 |
| 12.1.4 | Forurensingssituasjon | 217 |
| 12.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 218 |
| 12.2 | Sørlimarka (Storvassbotn) | 218 |
| 12.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 218 |
| 12.2.2 | Nedbør og vanntransport | 219 |
| 12.2.3 | Analyseresultater..... | 221 |
| 12.2.4 | Forurensingssituasjon | 222 |
| 12.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 223 |
| 12.3 | Trondenes | 223 |
| 12.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 223 |
| 12.3.2 | Nedbørsmålinger og vannføring..... | 223 |
| 12.3.3 | Analyseresultater..... | 225 |
| 12.3.4 | Forurensingssituasjon | 226 |
| 12.3.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 226 |
| 13 | Markedsområde Midt-Troms | 227 |
| 13.1 | Setermoen | 227 |
| 13.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 227 |
| 13.1.2 | Nedbør og vanntransport | 229 |
| 13.1.3 | Analyseresultater..... | 231 |
| 13.1.4 | Forurensingssituasjonen | 232 |
| 13.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 233 |
| 13.2 | Blåtind | 233 |
| 13.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 233 |
| 13.2.2 | Nedbør og vanntransport | 236 |
| 13.2.3 | Analyseresultater..... | 239 |
| 13.2.4 | Forurensingssituasjonen | 239 |
| 13.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 240 |
| 13.3 | Mauken..... | 240 |
| 13.3.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 240 |
| 13.3.2 | Nedbør og vanntransport | 242 |
| 13.3.3 | Analyseresultater..... | 245 |
| 13.3.4 | Forurensingssituasjonen | 245 |
| 13.3.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 246 |
| 13.4 | Bardufoss sentralskytebane | 246 |
| 13.4.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 246 |
| 13.4.2 | Nedbør og vanntransport | 247 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 13.4.3 | Analyseresultater..... | 250 |
| 13.4.4 | Forurensingssituasjonen | 250 |
| 13.4.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 251 |
| 13.5 | Elvegårdsmoen..... | 251 |
| 13.5.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 251 |
| 13.5.2 | Nedbør og vanntransport | 252 |
| 13.5.3 | Analyseresultater..... | 254 |
| 13.5.4 | Forurensingssituasjonen | 254 |
| 13.5.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 255 |
| 14 | Markedsområde Finnmark..... | 256 |
| 14.1 | Halkavarre/Porsangermoen..... | 256 |
| 14.1.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 256 |
| 14.1.2 | Nedbør og vanntransport | 257 |
| 14.1.3 | Analyseresultater..... | 260 |
| 14.1.4 | Forurensningssituasjonen..... | 260 |
| 14.1.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 261 |
| 14.2 | Høybuktmoen | 261 |
| 14.2.1 | Beskrivelse av felt og prøvepunkter | 261 |
| 14.2.2 | Nedbør og vanntransport | 262 |
| 14.2.3 | Analyseresultater..... | 264 |
| 14.2.4 | Forurensningssituasjonen..... | 265 |
| 14.2.5 | Konklusjon og anbefalinger..... | 266 |
| 15 | REFERANSER..... | 267 |

1 Innledning

Forsvarsbygg har gitt Sweco Norge i oppgave å kartlegge vannkvalitet, mht metaller, i elver og bekker som renner i og ut av Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Oppgaven har omfattet administrasjon av prosjektet, prøvetaking på Forsvarsbyggs eiendommer over hele landet og vurdering og rapportering av resultater.

47 skyte- og øvingsfelt er befart/prøvetatt i løpet av perioden 2006 – 2008. En oversikt over hvilke skyte- og øvingsfelt som inngikk i Program Grunnforurensning er gitt i tabellen i sammendraget, samt vist geografisk i figur 1.

Prøvetakingen ble gjennomført av Sweco i samarbeid med de respektive Markedsområder i Forsvarsbygg. I denne sammenheng ønsker Sweco å takke følgende personer for velvillighet mht. prøvetaking og befaring:

| Person | Enhet |
|----------------------|---|
| Frode Hansen | Forsvarsbygg, MO Oslofjord |
| Stein Egil Nylen | Forsvarsbygg, MO Oslofjord |
| Jan Solhaug | MO Oslofjord, skytefeltforvalter på Hengsvann |
| Kaj Ingjerdingen | FLO/RSF, Skytefeltoffiser Steinsjøen |
| Are Vestli | Forsvarsbygg, Utvikling Øst |
| Gunnar Sætersmoen | FLO Base Østerdalen, miljøseksjonen |
| Jan Øverby | Forsvarsbygg, MO Østlandet |
| Anders G. Halland | Forsvarsbygg, MO Østlandet |
| Hans Ullberg | FLO Base Østerdalen, miljøseksjonen |
| Egil Magne Raad | Forsvarsbygg, MO Bergen |
| Trygve Drange | Forsvarsbygg, MO Bergen |
| Einar Karlsen | Forsvarsbygg, MO Stavanger |
| Øivind Pettersen | Forsvarsbygg, MO Stavanger |
| Johan Bakeng | Forsvarsbygg, MO Trøndelag |
| Jan Morten Sydskjør | Forsvarsbygg, MO Trøndelag |
| Per Olav Elverum | Skytefeltadministrasjonen i Leksdal |
| Atle Stortiset | FLO/RSF Ørlandet hovedflystasjon |
| Jon Jonassen | Forsvarsbygg, MO Bodø |
| Knut Andreassen | Forsvarsbygg, MO Bodø |
| Egil Høgmo | Forsvarsbygg, MO Hålogaland |
| Karl Kristensen | MO Bodø, skytefeltforvalter på Drevja |
| Odd Thomassen | FLO/Base Bodø, Skytefeltforvalter Heggemoen |
| Dag Helge Ribe | FLO/RSF - tidligere miljøoffiser Heggmoen (nå annen stilling) |
| Thor Eirik N. Bakken | Forsvarsbygg, MO Midt Troms |
| Lars Dolmseth | FLO/ RSF, Skytefeltoffiser Blåtind |
| Ole Olstad | FLO/RSF, Skytefeltoffiser Setermoen |
| Bård Pettersen | FLO/ RSF, Skytefeltoffiser - Elvegårdsmoen |
| Ove Andreassen | MO Midt-Troms, Miljøoffiser |
| Emil Helgesen | Skytefeltadministrasjonen i Porsangmoen/Halkavarre |
| Anders J. Hamnes | FLO Base Troms Finnmark RSF, Miljøvernoffiser |
| Øystein Løvli | FLO Base Troms Finnmark RSF, Miljøvernoffiser |
| Jack Mikkelsen | Forsvarsbygg, MO Finnmark |
| Jan Persen | Forsvarsbygg, MO Finmark - Høybuktmoen |



Figur 1 Oversikt over prøvetatte skyte- og øvingsfelt 2006 – 2008

2 Bakgrunn


2.1 Bakgrunn

Forsvarsbygg (FB) forvalter alle Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Norge. Ett felt er under oppbygging, Regionfelt Østlandet, mens de fleste er gamle felt hvor det har vært virksomhet i en årekke. Av disse skal mange drives videre, mens andre avhendes.

Samfunnet generelt, og miljømyndighetene spesielt, har de senere år satt økt fokus på de miljømessige sidene ved Forsvarets aktiviteter. Det skytes på basisskytebane (skyting på faste skiver med en oppsamlings voll bak) og feltskytebaner (baner med bevegelige oppdukkende mål, hovedsakelig uten kulefangervoller).

Forsvarets bruk av tradisjonell håndvåpenammunisjon fører til akkumulering av tungmetaller på skytebaner og i skytefelt. Prosjektilene i ammunisjonen består som regel av en mantel laget av kobber og sink, og en kjerne laget av bly og antimon. Mengden av tungmetaller i prosjektiler varierer, men for den mest brukte ammunisjonen (7,62 x 51 mm skarp) innholder et enkelt prosjektil 5,65 g bly (60 %), 2,75 g kobber (29 %), 0,71 g antimon (8 %) og 0,31 g sink (3 %) (FFI 2004). I henhold til Forsvarets Miljøredegjørelse for 2006 ble det deponert 126 tonn bly, 55 tonn kobber, 14 tonn antimon og 6 tonn sink i skytefeltene.

Metaller i skytebaner og skytefelt kan skade miljøet ved at vannlevende dyr som fisk og terrestriske dyr, som beitende husdyr, blir eksponert for disse stoffene. Modellen nedenfor er en illustrasjon av de viktigste spredningsveier for tungmetallforbindelser fra fangvoller til overflateresipienter og grunnvann i nær tilknytning til skytebaner (FFI 2004).



Figur 2 Modell av de viktigste spredningsveier for tungmetallforbindelser fra kulefangere (FFI 2004)

For å følge Forsvarets miljøhandlingsplan og Forsvarsbyggs miljøpolicy skal man ha en oversikt over utlekkning av miljøgifter fra skytefeltene. Virksomheten ved enkelte skytefelt (Regionfelt Østlandet, Rødsmoen, Leksdal) er regulert i egne tillatelser etter Forurensningsloven og rapporteres årlig iht dette. Rødsmoen og Leksdal omtales kort i denne rapporten.

Forsvarsbygg har av ovennevnte årsaker hatt behov for å kartlegge og overvåke vannkvaliteten i vassdragene som drenerer skyte- og øvingsfelt. Prosjektet for 2006 – 2008 var i hovedsak knyttet til to programmer:

1. Overvåningsprogram for Regionfelt Østlandet og Rødsмоen skyte- og øvingsfelt
2. Screeningundersøkelse av skyte- og øvingsfelt som Forsvaret skal videreføre.
(Program Grunnforurensning).

2.2 Målsetting

Målsettingen med Program Grunnforurensning har vært:

- å kartlegge vannkvalitet, mht metaller, hvitt fosfor, sprengstoff og vannkjemi, i elver og bekker som renner i og ut av Forsvarets aktive skyte- og øvingsfelt.
- å estimere mengde bly, kobber, antimon og sink som forlater skyte- og øvingsfeltene
- at samtlige felter skulle prøvetas tre ganger ved forskjellige nedbørsforhold (snøsmelting, tørr periode og nedbørsrik periode)
- å gi en vurdering om forurensningssituasjonen ved feltene viste en tilfredsstillende miljøtilstand, eller om det var behov for tiltak og/eller videre overvåking

3 Utført arbeid

3.1 Feltarbeid

Sweco har før prøvetaking befart feltene og vurdert plassering av prøvepunkter ut fra faglig skjønn og tilgjengelig informasjon om skyteaktivitet. Feltarbeidet er deretter gjennomført av personell fra Forsvarsbyggs markedsområder eller skytefeltadministrasjon, iht instruksjoner fra Sweco.

I feltarbeidet har det også inngått en beskrivelse av prøvepunktene og av vannføring der hvor dette har vært mulig. Beskrivelse av vannføring gjøres av lokalt personell fra Forsvaret/Forsvarsbygg når de har tatt prøver på egen hånd. Det er utarbeidet en felt instruks med feltskjema, som brukes lokalt av dette personellet.

3.2 Prøvetaking

Prøvetakingen er i det vesentlige utført av Forsvarets eget personell etter innledende befaringer og planlegging i samråd med Sweco Norge AS.

Målsettingen for prøvetakingen har vært å kartlegge vannkvalitet mht metaller, sprengstoff og hvitt fosfor i elver og bekker som renner i og ut av Forsvarets aktive skyte- og øvingsfelt. Hensikten var å kartlegge eventuelle kilder til forurensning, samt å kartlegge om, og hvor mye, metaller fra militær aktivitet som transporteres ut av skytefeltet.

Planen var å prøveta ved tre forskjellige nedbørsituasjoner – snøsmelting, tørr periode og nedbørrik periode. Grunnet begrenset tilgjengelighet til enkelte felter og problemer med kontakten med prøvetakingspersonell har dette ikke alltid latt seg gjøre.

Det er i størst grad tatt prøver i en vannstrøm som er representativ for elva/bekken, om mulig ca 30 cm under overflaten, og etter at evt. sidebekker var godt innblandet.

Den naturlig styrende faktor for transport av metaller vil være vannføringen, som igjen påvirkes av nedbørsituasjonen og nedslagsfeltet. I tillegg kan militær aktivitet, som skyting i myr, og/eller anleggsaktivitet, som graving, ha vesentlig innvirkning på transporten av metaller.

Det må påpekes at en vannprøve representerer den enkeltsituasjonen vannet hadde akkurat da prøven ble tatt. I enkelte tilfelle kan prøvene har fanget opp en hendelse med spesielt høyt eller lavt innhold av metaller.

3.3 Kjemiske analyser

I "program grunnforurensning" analyseres vannprøver mht følgende parametere: Pb, Zn, Sb, Ca, Cu, Cd, Ni, Cr, As, Al, Fe, Mn, pH, ledn.evne, TOC (totalt organisk karbon), hvitt fosfor og sprengstoffrester og -nedbrydningsprodukter. I program "tungmetallovervåking" analyseres det på følgende parametere: TOC, Fe, Ca, Pb, Cu, Sb, Zn, pH, ledn.evne. Analysene utføres på prøven i sin helhet (ufiltrert/homogenisert prøve), dvs at både oppløst og partillekassosiert innhold tas med (totaloppløsning).

Analysene mht metaller, vannkjemi og hvitt fosfor ble gjennomført av AnalyCen fra 2006 – 2007 og av ALS Skandinavia i 2008. Begge laboratoriene er akkreditert for metallanalyser, men ikke for analyser av hvitt fosfor. Det finnes pr i dag ingen akkrediterte laboratorier eller akkrediterte metoder for analyse av hvitt fosfor.

Sprengstoffkjemikaliene er analysert av ALS Skandinavia, med analyselaboratoriet GBA, Tyskland som underleverandør. Sprengstoffanalysene er akkreditert av tysk akkreditering DAR.

For prøvetakning av vann for analyse på hvitt fosfor ble det i utgangspunktet brukt glassflasker. Det viste seg at disse lett knuste under transport og det ble besluttet å gå over til teflonflasker. Denne erfaringen har medført at noen mangler av hvitt fosfor analyser i 2006 og begynnelsen av 2007.

3.4 Begrepsavklaring vedrørende bekk og elv

Prøvepunktene i overvåkingsprogrammet er plassert i ulike vannforekomster ved de forskjellige skytefeltene, og begrepene "elv" og "bekk" er nyttige for å beskrive de hydrologiske forholdene ved det enkelte punkt. Det finnes imidlertid ingen klar definisjon av begrepene "elv" og "bekk" i Norge (bekreftet av NVE), og det har derfor vært nødvendig for prosjektet å lage en definisjon som kunne legges til grunn i arbeidet med Forsvarets overvåkingsprogram.

Et holdepunkt er gitt av de kartene som benyttes ved rapportering i prosjektet. Kartene er basert på Statens Kartverks N50-base og symboliseringen av vassdrag følger dette. Statens Kartverk opplyser at man i N50-basen klassifiserer vannstrengen i 1-streks og 2-streks elver – der 1-streks elv har bredde mindre enn 15 m, og 2-streks elv har bredde større enn 15 m. I kartene vil 1-streks elv symboliseres som bekk og 2-streks elv symboliseres som elv. Bredden er hentet fra flyfoto. Vi har valgt å bruke Kartverkets inndeling ved beskrivelse av målepunktene, slik at det blir sammenfallende karakteristikker i tekst og kart.

I beskrivelsene av vannforekomstene er det videre ønskelig å skille mellom liten, middels og stor elv eller bekk. For å få en enhetlig beskrivelse av størrelse, er det laget en inndeling basert på middelavrenningen ved målepunktene og de visuelle karakteristikkene som er gitt ved befaring i felt. Tabellen under viser den inndelingen som er benyttet ved beskrivelse av målepunktene. Som inndelingen viser, er det benyttet relativt grove klasser for å angi liten, middels og stor elv/bekk. Dette henger sammen med at "bekk" brukes om alle vannforekomster med bredde mindre enn 15 m, og "elv" brukes om alle vannforekomster med bredde større enn 15 m, noe som gjør at variasjonen i middelvannføring er stor innenfor hver av de to hovedgruppene.

| Begrep | Bekk | Elv |
|---------|--------------|----------------|
| | <15m | >15m |
| Liten | < 50 l/s | <500 l/s |
| Middels | 50 – 100 l/s | 500 – 1500 l/s |
| Stor | >100 l/s | >1500 l/s |

Det styrende ved beskrivelse av vannforekomsten er symboliseringen fra Kartverkets N50-base, noe som medfører at man risikerer at en liten elv har lavere middelvannføring enn en stor bekk. Dette skyldes at en vannforekomst kan ha lav middelvannføring *samtidig* som elveløpets bredde er større enn 15 m. En vannforekomst med lav middelvannføring og bredde større enn 15 m er trolig en utpreget flomely med store sesongvariasjoner, og det er de store flomvannføringene som har formet elvas profil og bredde.

I de tilfeller vannføringen beskrives i forhold til "normal vannføring" vises det til normal vannføring i forhold til den beregnede middelvannføringen. Karakteristikken baserer seg imidlertid på visuell observasjon i felt, og ikke på målt vannføring.

3.5 Vanntransport, nedbør og beregning av utlekking,

Utgangspunktet for vanntransportberegningsene er arealet på målepunktenes nedbørfelt. Avrenning er beregnet som et snitt for perioden 1961-90, og er gitt som l/s pr km². Feltarealer er tatt ut fra kart, N50, og spesifikk avrenning er beregnet ut fra NVEs digitale avrenningskart for perioden 1961-1990. Utlekkingsberegningsene er basert på årlig gjennomsnittlig vannføring, og tar ikke hensyn til variasjoner av vannføring over året. Beregning av avrenning viser hvor mye som renner av feltet, og tar hensyn til magasinering i feltet, og eventuell fordamping før vannet havner i elva eller annen resipient.

Den grafiske fremstillingen av nedbør rundt prøvetakingspunktet er tatt fra www.met.no hvor nærmeste målestasjon til det enkelte felt er lagt inn. Det er lagt inn pil i grafen som viser når de enkelte prøvene er tatt i månedet det gjelder.

Det er beregnet utlekking av antimon, bly, kobber og sink fra feltene der det er funnet nivåer over deteksjonsgrensen. Det er kun beregnet utlekking for de punkter som representerer avrenning *ut* av feltet. I tillegg er det beregnet mengde aktuelle metaller som transporteres i referansepunktet.

For hvert prøvepunkt eksisterer det flere analyseresultater. Utlekkingen er beregnet på grunnlag av den gjennomsnittlige konsentrasjon for det aktuelle punkt Ved flere av prøvepunktene er det er det påvist resultater som ligger både over og under deteksjonsgrensen. I slike tilfeller er det i samråd med Forsvarsbygg besluttet å benytte halvparten av deteksjonsgrensen som verdi for beregningen når konsentrasjonen ligger under deteksjonsgrensen.

I de situasjoner hvor alle prøver er under deteksjonsgrensen har man ikke noe grunnlag for beregninger av utlekking. Vi beregner da ikke utlekking, men kommenterer det i rapporten.

Det gjøres oppmerksom på at for kobber ligger deteksjonsgrensen i tilstandsklasse II i henhold til SFTs klassifiseringssystem. Det er også beregnet utlekking i felt hvor alle nivåene av en parameter ligger innefor tilstandsklasse II (God/Moderat forurensset). Vannet her er av god kvalitet, slik at beregnet utlekking kun vil gi indikasjon på transport av metaller. De vil ikke ha noen miljømessige konsekvenser.

3.6 Symbolisering i kart

De målte konsentrasjonene for bly og kobber er symbolisert i egne kart for hvert enkelt skytefelt. Konsentrasjonene er symbolisert med søylediagram i hvert målepunkt, med en

søyle per måling slik at man får frem utvikling over tid. For å forenkle lesingen av kartene og eventuell sammenligning mellom ulike kart/skytefelt, har det vært ønskelig å bruke samme skala for søylene i alle kart. Fordelen med en felles skala er at man får sammenlignbare størrelser på tvers av skytefeltene og raskt vil kunne danne seg et inntrykk av konsentrasjonsnivået ved å se på søylenees høyde i de ulike kartene.

Tabell 3 Maksimalverdier for målinger av bly- og kobberkonsentrasjonene i alle skytefelt

| Felt | Maksimalverdi µg/l | | Definert maksimalverdi* | Benyttet skala |
|---------------------------|--------------------|--------|-------------------------|----------------|
| | Bly | Kobber | | |
| Bardufoss | 44 | 20 | 60 | 1:30 |
| Biskaia | 10 | 11 | 20 | 1:10 |
| Blåtind | 0,56 | 7,7 | 10 | 1:5 |
| Bømoen** | 190 | 4,7 | 200/10 | 1:100/1:5 |
| Drevjamoen** | 6,64 | 48 | 10/60 | 1:5/1:30 |
| Elvegårdsmoen | 9,8 | 2,3 | 10 | 1:5 |
| Evjemoen** | 22 | 19 | 40/20 | 1:20/1:10 |
| Frigård | 5,2 | 10 | 10 | 1:5 |
| Giskås | 23 | 31 | 40 | 1:20 |
| Halkavarre | <0,5 | 7,8 | 10 | 1:5 |
| Haltdalen | 2,25 | 2,82 | 10 | 1:5 |
| Heggemoen** | 41 | 46 | 60 | 1:30 |
| Heistadmoen** | 250 | 43 | 40/60 | 1:20/1:30 |
| Hengsvann** | 11 | 22 | 20/40 | 1:10/1:20 |
| Høybuktmoen | 2,07 | 7,38 | 10 | 1:5 |
| Jolifjell | 1,6 | 2,1 | 10 | 1:5 |
| Korsnes** | 33 | 31 | 40 | 1:20 |
| Kråkenesmarka | 1,2 | 1,2 | 10 | 1:5 |
| Leksdal | 210 | 140 | 60 | 1:30 |
| Lieslia | 1,1 | 23 | 40 | 1:20 |
| Lista | 3,9 | 3,6 | 10 | 1:5 |
| Mauken | 8,1 | 8,2 | 10 | 1:5 |
| Mjølfjell/Brandsetdalen | 3,6 | 3,7 | 10 | 1:5 |
| Ramnes/Biskaia | 10 | 11 | 10 | 1:5 |
| Regimentsmyra Fredrikstad | 330 | 23 | 40 | 1:20 |
| Remmedalen | 2,7 | 5,8 | 10 | 1:5 |
| Rygge** | 8,7 | 13 | 10/20 | 1:5/1:10 |
| Rødsmoen | 5,1 | 2,1 | 10 | 5 |
| Sessvollmoen | 0,73 | 3,6 | 10 | 1:5 |
| Setermoen | 48 | 27 | 60 | 1:30 |
| Setnesmoen | 0,65 | 7,40 | 10 | 1:5 |
| Skjellanger** | 110 | 125 | 60 | 1:30 |
| Steinsjøen | 55 | 59 | 60 | 1:30 |
| Sørlia | 0,56 | 6 | 10 | 1:5 |
| Tarva | 0,62 | 7,5 | 10 | 1:5 |
| Terningmoen | 25 | 28 | 40 | 1:20 |
| Tittelsnes** | 24 | 170 | 40/200 | 1:20/1:100 |
| Trondenes | 0,91 | 2,1 | 10 | 1:5 |
| Ulven | 141 | 54,1 | 60 | 1:30 |
| Valsfjord | 9,55 | 4,7 | 10 | 1:5 |
| Vatneleiren** | 51 | 22 | 60/40 | 1:30/1:20 |
| Viksedalsmoen | 0,78 | 4,5 | 10 | 1:5 |
| Øyradalen | <0,5 | 5,1 | 10 | 1:5 |

* Verdi som må defineres i kartprogrammet for å lage skalaen

**På grunn av stor forskjell mellom verdier for bly og kobber er det benyttet ulik skala i de to kartene

Det viser seg imidlertid at de store variasjonene i målte konsentrasjoner gjør at én felles skala for alle felt gir en dårlig visuell fremstilling for sammenligning av prøvepunkter *internt* i de enkelte skytefelt. Særlig gjelder dette for felt med lave konsentrasjonsmålinger og felt med små variasjoner mellom prøvepunktene. I slike tilfeller vil en skala med for grov oppløsning gi et dempet inntrykk av småskalavariasjonene, og det blir vanskeligere å få et visuelt godt inntrykk av konsentrasjonsvariasjonen mellom de ulike prøvepunktene. En felles skala vil med andre ord forenkle sammenligning mellom ulike skytefelt, mens det samtidig vil gjøre en visuell sammenligning mellom ulike prøvepunkter i samme skytefelt vanskeligere. Det anses som viktig å få frem variasjonene internt i skytefeltene og det er på denne bakgrunn valgt å benytte skalaer tilpasset måleresultatene for det enkelte skytefelt, fremfor å bruke én felles skala.

De valgte skalaene tar utgangspunkt i maksimalverdiene som er målt for bly og kobber i de ulike skytefeltene. Disse er vist i Tabell 3, sammen med valgt skala for hvert felt. På bakgrunn av maksimalverdiene og en visuell vurdering i kart, er skytefeltene gitt en skala som gir god visuell fremstilling. Det er totalt benyttet 4 ulike skalaer. Inndelingen i ulike skalaer er gjort slik at felter med maksimalverdier lavere enn 10 µg/l har skala 1:5, maksimalverdier mellom 10 og 20 µg/l gir skala 1:10, maksimalverdier mellom 20 og 40 µg/l gir skala 1:20 og maksimalverdier mellom 40 og 60 µg/l gir skala 1:30.

For Leksdal og Setermoen er største observerte verdi trolig feilmåling, og i tabellen er det derfor benyttet nest største måleverdi.

4 Prøvetakingsparametre

4.1 Tungmetaller og antimon

Tungmetaller er metalliske grunnstoffer som kan inngå i flere kjemiske forbindelser. Kvikksølv, som er et giftig metallisk grunnstoff, inngår for eksempel i mange uorganiske og organiske forbindelser, der de organiske er spesielt giftige. Bly, kadmium og kvikksølv er blant de mest problematiske tungmetallene i miljøsammenheng. Disse stoffene har egenskaper som gjør at de kan skade dyr og mennesker, og de kan lagres svært lenge i levende vev.

I all hovedsak er det fire metaller som inngår i Forsvarets håndvåpenammunisjon, bly (Pb), kobber (Cu), sink (Zn) og antimon (Sb).

Tungmetallene blir i stor grad påvirket av de kjemiske og fysiske forholdene som er i jorda de havner i. Viktig i den forbindelse er den fysiske påvirkningen som nye prosjektiler påfører gamle prosjektiler i skytevoller. Dette fører til en kontinuerlig avskrapning og fragmentering av prosjektilene, som igjen fører til økt korrosjonshastighet fordi overflaten av metallene øker. Det samme kan skje dersom det skytes på stein, fjell eller selvanvisere i massivt stål. Om skytebanen i tillegg har et jordsmonn som er ugunstig, kan det dannes løselige korrosjonsforbindelser av tungmetallene.

Vann fra nedbør og snøsmelting vil deretter kunne vaske ut de løselige korrosjonsforbindelsene som dannes i jorda, hvilket igjen fører til en avrenning av tungmetaller til bekker og elver. Denne forurensingen vil som regel fortynnes relativt raskt, eller metaller felles ut og sedimenteres slik at de får en relativt begrenset utbredelse. Tungmetaller som er bundet til partikler, vil kunne havne i sedimentene nedstrøms skytefeltene. De forhøyede konsentrasjonene av tungmetaller som dette fører til, kan være skadelige for dyr og planter som lever i vassdragene.

4.1.1 Metaller og toksisitet

Metallers giftighet på akvatiske organismer kan inndeles i to grupper, essensielle og ikke-essensielle metaller basert på organismers behov. Essensielle metaller er eksempelvis Cu, Zn, Se, Cr⁺⁺, ikke essensielle er Cd, Hg, Pb, As, Ni. Metallenes konsentrasjon, samt deres kompleksbindingsegenskaper, avgjør fordelingen av metallenes tilstandsform og kompleksstabilitet, og derigjennom deres potensielle effekt på organismer.

Kobber er et essensielt element som kan akkumuleres i organismer, men det oppkonsentreres (biomagnifiseres) ikke i næringskjeden. Kobber er nødvendig for organismenes livsfunksjoner, men et overskudd av kobber kan være giftig. Giftigheten er især avhengig av tilstandsform (speciering) av metallene. I tillegg er ofte interaksjonen mellom ulike metaller og organiske partikler viktig for opptak. Den potensielt giftige formen av kobber i vann utgjøres i hovedsak av Cu²⁺-ioner eller ioniserte hydroksider (Hylland, 2006).

Giftigheten av kobber er lavere i kalkrikt vann på grunn av dannelsen av kobberkarbonater. I surt humuspåvirket vann er det kompleksdannelsen med humus som reduserer giftigheten av kobber. Det er dog rapportert at også organisk bundet kobber kan være tilgjengelig for fisk og skape akutt giftighet (Roslev, 2005). Generelt sett er kobber langt giftigere for vannplater, alger og sopp enn for fisk og varmblodige dyr. Mennesker har også stor toleranse overfor kobberkonsentrasjoner i vann.

I henhold til NIVA (2001) ser det i midlertidig ut til at konsentrasjoner lavere enn 3 µg/l ikke fører til nevneverdige skader i økosystemet i norske vannforekomster. I mellomområdet vil skadene øke i omfang med økte konsentrasjoner, og i det øvre grensenivå vil kun tolerante arter overleve. Konsentrasjoner over 30 µg/l vil føre til betydelige skader.

Bly er et ikke-essensielt metall, da det ikke har noen kjent biologisk funksjon. Bly kan akkumuleres i organismer, men oppkonsentreres i svært liten utstrekning i næringskjeden. Bly lagres hovedsakelig i lever, nyrer, bein og gjeller, men ikke i kjøtt.

Som for kobber, er interaksjonen mellom bly og organiske partikler i høy grad styrende for opptak, da bly er enda sterkere bundet til partikler enn kobber. I henhold til Roslev (2005) er der liten kunnskap om effekten av humusforbindelser på giftigheten av bly mht. vannlevende organismer. Dette skyldes at det i hovedsak er blitt forsket på organiske blyforbindelser.

Giftigheten av bly kan variere betydelig mellom ulike organismer, men effekter kan forventes i konsentrasjonsområdet 1 – 15 µg/l. Dette er knyttet til løste metallioner. Ved det øvre grenseområde vil kun meget tolerante arter overleve.

4.2 Hvitt fosfor

Hvitt fosfor (WP) inngår i røykgranater som danner en tett tåke/røyk for å skjerme avdelinger for innsyn (FFI 2002).

Hvitt fosfor er meget giftig for alle organismer. I kontakt med luft forbrennes hvitt fosfor umiddelbart og omdannes til ufarlige forbindelser. Dersom partikler av hvitt fosfor havner i vann vil derimot omdanningen foregå sakte. Hvitt fosfor er tyngre enn vann og vil derfor synke til bunns i vannforekomstene.

Før 2003 ble øvelser med hvitt fosfor-granater ofte gjennomført i områder med nedslagsfelt i våte områder, for eksempel myrområder. I slike områder vil omdanningen av hvitt fosfor foregå meget sakte og dette kan ha medført at det er blitt liggende rester av hvitt fosfor i flere år. Halveringstiden for en liten bit hvitt fosfor (ca 1,8 gram) i turbulent vann er beregnet til ca 2,4 år. Halveringstiden kan imidlertid være lengre dersom vannet er oksygenfattig.

Hvitt fosfor er lite vannløselig og det er derfor liten sannsynlighet for at det vil transporteres med vann ut av skytefeltene. Forsvarsbygg har allikevel besluttet at det skal analyseres for hvitt fosfor i alle prøver tatt i forbindelse med Program Grunnforurensning. Eventuelle funn av hvitt fosfor sammenlignes med grenseverdi for godt drikkevann gitt av Mattilsynet (0,7 µg/l) og anbefalt drikkevannsnorm gitt av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (0,1 µg/l).

4.3 Sprengstoffkjemikalier

Forsvaret benytter et stort antall ammunisjonstyper i sine våpen. Dette inkluderer ammunisjon som benyttes til håndvåpen, granater til kanoner, håndgranater, miner og fjernstyrte raketter. I ammunisjonen inngår mange ulike stoffer både organiske og uorganiske stoffer. De mest benyttede nitroaromatiske forbindelsene i sprengstoff er trinitrotoluen (TNT), pikrinsyre, tetryl og 2,4-DNT.

I dette prosjektet er det valgt å analysere på de vesentligste parametrene i ammunisjon, samt noen nedbrytningsprodukter av disse. Parameterne og deteksjonsgrensen for disse er gitt i Tabell 4. I tabellene for analyseresultater (vedlegg 1), er det angitt "i.p." dersom det ikke er påvist noen av de analyserte parametrene over de gitte deteksjonsgrensene.

I FFI 2005 er toksisitet og risiko for flere av de ulike typene sprengstoff beskrevet.

Tabell 4 Parametere analysert på eksplosiver

| Parameter | Deteksjonsgrense Vann (µg/l) |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2-Nitrotoluene | 0,1 |
| 3-Nitrotoluene | 0,1 |
| 4-Nitrotoluene | 0,1 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 0,1 |
| 2,6-Dinitrotoluene | 0,1 |
| 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) | 0,1 |
| 4-Amino-2,6-Dinitrotoluene | 0,1 |
| 2-Amino-4,6-Dinitrotoluene | 0,1 |
| 1,3-Dinitrobenzol | 0,1 |
| 1,3,5-Trinitrobenzol | 0,1 |
| Hexogen | 0,1 |
| Octogen | 0,1 |
| Hexyl | 0,1 |
| Tetryl (attention: fast degradation) | 0,1 |
| EGDN Ethylglykoldinitrat | 0,1 |
| DEGN Diethylglykolnitrat | 0,1 |
| Nitroglycerin | 0,1 |
| Nitropenta | 0,1 |

4.4 Aluminium (Al)

Aluminium (Al) er det metallet som det er mest av i jordskorpa, og er hovedmetallet i bl.a. granitt og gneis. Generelt er det i dag liten tilførsel av aluminium fra menneskeskapt aktivitet. Innhold av aluminium i overflatevann skyldes i all hovedsak naturlige prosesser, med nedbør, snøsmelting og temperatur som styrende faktorer. Andre menneskelige aktiviteter som kan påvirke utlekking av Al, er f.eks. skoghogst, noe som vil endre syre/basebalansen i jorda og dermed Al i avrenningen.

I tilfellet med skytefelt, tilføres det ikke aluminium via ammunisjon fra håndvåpen. Aluminium kan imidlertid inngå i større våpensystemer som for eksempel rakettvåpensystemer. Enkelte våpensystemer kan avsette syre, som i teorien kan føre til økt surhet og utlekking av aluminium fra berggrunn og jordsmonn, men antas å være av liten betydning.

Høye konsentrasjoner av aluminium i overflatevann skyldes i første omgang lav pH i nedbør/avrenning og/eller høye konsentrasjoner av løst organisk karbon (DOC). I tilfellet med høy DOC, vil det meste av aluminium være kompleksbundet med det organiske og ha lavere biologiske effekter. Dette vil kunne være tilfelle ved avrenning av aluminium fra myrvann. I surt vann med lite DOC, vil aluminium i større grad være tilstede som uorganisk, labilt aluminium (LAI). Disse forbindelsene kan være akutt toksiske for akvatisk liv.

Konsentrasjonen og fordelingen av aluminium -ioner i jord og overflatevann er svært avhengig av pH, temperatur og innholdet av DOC og salter (sulfater, karbonater, etc.). De akutt toksiske formene av aluminium virker å være uorganisk monomere og polymere kationer. Gjelleoverflaten hos fisk er negativt ladet, som positive aluminium -ioner lett kan binde seg til. Høyere kalsiumkonsentrasjoner og/eller høyere ionestyrke reduserer aluminiums toksisitet.

Det er en negativ korrelasjon mellom både total aluminium og uorganisk labilt aluminium (LAI) i forhold til pH, spesielt ved lave konsentrasjoner av totalt organisk karbon (TOC). Ved pH i 4,7 – 5,5 og lav TOC (< 5 mg/l), er det sannsynlig at det kan være toksiske, polymeriserbare Al-specier tilstede. Ved høyere TOC-nivåer (> 10 mg/l), må pH ned mot 4,5 før aluminium vil foreliggje på toksiske former. Ved pH > 6 foreligger normalt aluminium som mindre toksiske forbindelser.

Normalt analyseres det på totalt aluminium i laboratorier. Noen laboratorier kan også utføre fraksjonering av aluminium, slik at andelen av de toksiske aluminiumsforbindelsene (LAI) kan bestemmes. Det er kun analysert for labilt aluminium i noen få felt i prosjektet.

4.5 Tilleggsparametere – TOC, pH, Fe og Mn

Surhetsgraden, eller pH-verdien, er et mål på hvorvidt vannet er surt eller basisk. Det som bestemmer hvorvidt en løsning er sur eller basisk er konsentrasjonen av H^+ -ioner. pH er en logaritmisk skala som går fra 0 til 14. Vann som verken er surt eller basisk kaller man nøytralt og har pH på 7,0. En regner pH under 5 som meget surt, og tilsvarer tilstandsklasse V, "meget dårlig", i SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann.

Den viktigste tilstandsformen for akutt toksitet er frie metallioner. TOC (totalt organisk karbon) er en viktig faktor å vurdere effekten av metallforurensningen, da organisk stoff ofte danner kompleksforbindelser med metallioner. Akutt toksitet av organiske metallkompleksforbindelser er ofte ubetydelig, men noen metaller, som for eksempel bly, kan også som kompleksforbindelser ha dødelig effekt etter lengre tids eksponering.

Høy TOC-konsentrasjon bidrar ved dette til å redusere giftigheten av metaller. Fordi humusmolekyler lett transporteres i vassdragene, kan høyt organisk innhold også føre til økt transport av metaller ut fra feltene.

De metallene som har den sterkeste bindingen til organisk materiale, med avtagende bindingsstyrke, er hhv Fe, Pb, Cu, Cr, Hg. Dette gir at bly bindes noe sterkere til jord og humusmolekyler enn kobber. I den grad humusmolekyler holdes tilbake i jordsmonnet, er dette sannsynligvis årsaken til at forholdet Pb/Cu er mindre enn ventet ved flere av målepunktene.

Løseligheten av de fleste metaller øker med synkende pH. Surt myrvann vil derfor ha relativt høy konsentrasjon av metallioner. Under slike forhold er TOC-verdien samtidig oftest høy, slik at metallionene kan kompleksbindes til jord og humus, som det er forklart tidligere under vann fra myrsjøer.

Jern- og manganforbindelser løses opp under anoksiske forhold (lite oksygen). Høy konsentrasjon av disse metallene gir derfor indikasjon på tilførsel av anoksk vann, for

eksempel fra myrområder. I slike tilfeller endrer ofte vannkjemien seg mye over korte avstander, og disse metallene kan oksideres og felles. Dette fører ofte til co-felling også av andre metaller.

5 Vurderingskriterier

5.1 Tilstandsklasser i ferskvann

Analyseresultatene vurderes opp mot tilstandsklasser i henhold til SFTs veilegning 97:04, Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA 1468/1997), for de parametere som det finnes tilstandsklasser for. I veilegningen er nivåer av metallene inndelt i 5 ulike klasser. Grunnlaget for inndelingen er en kombinasjon av kunnskap om stoffenes effekter på vannmiljøet, samt informasjon og statistikk om stoffenes utbredelse i norske ferskvannsforekomster. Parametrene er gitt i Tabell 5.

Andre parametere vurderes opp mot grenseverdier for kjemiske parametere i drikkevann.

Tabell 5 Tilstandsklasser i ferskvann (SFT 97:04)

| | Parametere | Tilstandsklasser | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| | | I | II | III | IV | V |
| C/l | TOC | <2,5 | 2,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-15 | >15 |
| | pH | >6,5 | 6,0-6,5 | 5,5-6,0 | 5,0-5,5 | <5,0 |
| Metaller i Vann, µg/l | Jern, Fe | <50 | 50-100 | 100-300 | 300-600 | >600 |
| | Mangan, Mn | <20 | 20-50 | 50-100 | 100-150 | >150 |
| | Kobber, Cu | <0,6 | 0,6-1,5 | 1,5-3 | 3-6 | >6 |
| | Sink, Zn | <5 | 5-20 | 20-50 | 50-100 | >100 |
| | Kadmium, Cd | <0,04 | 0,04-0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | >0,4 |
| | Bly, Pb | <0,5 | 0,5-1,2 | 1,2-2,5 | 2,5-5 | >5 |
| | Nikkel, Ni | <0,5 | 0,5-2,5 | 2,5-5 | 5-10 | >10 |
| | Krom, Cr | <0,2 | 0,2-2,5 | 2,5-10 | 10-50 | >50 |
| | Kvikksølv, Hg | <0,002 | 0,002-0,005 | 0,005-0,01 | 0,01-0,02 | >0,02 |

De ulike tilstandsklassene er inndelt som følger:

Tilstandsklasse I: Meget god / Ubetydelig forurensset

Tilstandsklasse II: God / Moderat forurensset

Tilstandsklasse III: Mindre god / Markert forurensset

Tilstandsklasse IV: Dårlig / Sterkt forurensset

Tilstandsklasse V: Meget dårlig / Meget sterkt forurensset

Grenseverdiene er utarbeidet på grunnlag av ufiltrerte prøver. De har i utgangspunktet størst relevans for metallforurensninger i vann av typen oligotrofe innsjøer og elver med relativt klart vann med lite partikler. Klassifikasjonssystemet må derfor benyttes skjønnsomt i en miljørisikovurdering av turbid vann, vann med høyt organisk innhold (TOC-innhold) eller høye kalsiumkonsentrasjoner.

For de fleste tungmetaller er det den frie fraksjonen av metallioner eller ioniske hydroksidkomplekser, som virker akutt toksisk. I vann med mye kompleksbindere (leirpartikler, humus) og kalsium (bikarbonat) er fraksjonen av frie metallioner ofte relativt lav, da metallionene i stor grad er adsorbert til partikler eller kan foreligge som karbonater. Kalsium kan også danne komplekse bindinger med andre metallioner som kan virke reduserende på giftighet. Dette betyr at en gitt totalkonsentrasjon av et metall kan være toksisk i én vannkvalitet, mens den er relativt harmløs i en annen.

SFT utviklet i 1992 et system for klassifisering av vannkvalitet. I overvåkingen som er gjennomført av NIVA i 15 år, i regi av Forsvarsbygg, er konsentrasjonene av metaller sammenlignet med tilstandsklasser gitt i dette klassifiseringssystemet. I og med at

resultatene fra overvåkingen fra starten ble sammenlignet med disse tilstandsklassene, anbefalte NIVA Forsvarsbygg å fortsette med samme system. Dette klassifiseringssystemet ble revidert i 1997, med klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 97.04. I denne rapporten blir dataene sammenlignet med tilstandsklassene gitt i 97:04, som er "strengere" enn i klassifiseringen fra 1992. Dette medfører at det feilaktig kan se ut som om utlekkingen av metaller har økt i forhold til tidligere.

5.2 Grenseverdier for drikkevann

For de parametre der det ikke finnes tilstandsklasser i veilederen til SFT, er resultatene vurdert opp mot Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Helse- og omsorgsdepartementet 2004 - Drikkevannsforskriften). De utvalgte parametrerne som er aktuelle å sammenligne med, er gitt i Tabell 6.

Tabell 6 Grenseverdier for drikkevann

| Parameter | Enhet | Grenseverdi |
|---------------|--------------|-------------|
| Aluminium, Al | µg/l | 200 |
| Antimon, Sb | µg/l | 5 |
| Arsen, As | µg/l | 10 |
| Konduktivitet | mS/m (25 °C) | 250 |

5.3 Tilstandsklasser i ferskvann relatert til biologiske effekter

Lydersen m.fl. (2002) har publisert et klassifisjonssystem av metallkonsentrasjoner i vann i forhold til biologiske effekter, se Tabell 7. Dette systemet er basert på erfaringer fra skandinaviske undersøkelser og er derfor relevant for denne undersøkelsen. Ved å sammenlikne metallkonsentrasjoner i bekkene med verdier gitt i Tabell 7 kan en få indikasjon på mulige biologiske effekter.

Tilstandsklasse I: Ingen effekt på biota/humant konsum

Tilstandsklasse II: Enkelte følsomme arter kan påvirkes, ingen effekter på fisk

Tilstandsklasse III: Effekter på laksefisk, artsreduksjoner, tolerable arter dominerer

Tilstandsklasse IV: Ingen laksefisk, betydelig effekter på mange arter. Økosystem struktur ødelagt.

Tabell 7 Tilstandsklasser metaller i ferskvann relatert til biologiske effekter

| Tilstandsklasse | | I Meget lav | II Lav | III Middels | IV Høy |
|-----------------|------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Parameter | kons | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l |
| Sink (Zn) | <30 | 30-60 | 61-100 | >100 | |
| Bly (Pb) | <1 | 1-5 | 6-15 | >15 | |
| Kobber (Cu) | <3 | 3-15 | 16-30 | >30 | |
| Kadmium (Cd) | <0,2 | 0,2-0,5 | 0,6-1 | >1 | |
| Nikkel (Ni) | <10 | 10-30 | 31-100 | >100 | |

5.4 Lavest biologisk risikonivå

I utslipstillatelsene for Rødsmoen og Leksdal, er utslippskravene for metaller i utvalgte vannforekomster gitt mht laveste biologiske risikonivå (Lowest Biological Risk Level – LBRL), se Tabell 8. Dette er det laveste nivået som antas ikke å gi risiko effekter på biologisk liv, for eksempel fisk (lakseyngel). Innhold av metaller må ligge over de gitte grenseverdiene i lengre perioder for å gi effekter på biologisk liv (Lydersen, pers med 2006).

Det er tatt utgangspunkt i de mest sårbare vannforekomster som finnes i Norge, der konsentrasjoner av totalt organisk karbon (TOC) og kalsium er lave. Nivåene ligger i den øvre grensen av tilstandsklasse III i SFTs klassifiseringssystem (Tabell 5).

Tabell 8 Grenseverdier for Lowest Biological Risk Level

| Element | LBRL, µg/l |
|----------------------|------------|
| Sink, Zn | 50 |
| Kadmium, Cd | 0,2 |
| Kobber, Cu | 3,0 |
| Bly, Pb | 2,5 |
| Nikkel, Ni | 5 |
| Krom, Cr | 10 |
| Arsen, As | 20 |
| Labilt Aluminium, Al | 50 |

Det er ikke etablert tilstandsklasse for labilt aluminium. Innhold av labilt aluminium vurderes derfor opp mot LBRL.

5.5 Geologiske forhold

Ettersom metallinnholdet i vassdragene også kan påvirkes av naturlige metallforekomster, er de geologiske forholdene kort vurdert for hvert skytefelt. Berggrunn og løsmasser er beskrevet ved hjelp av <http://www.ngu.no/kart/arealisNGU>, mens mutings-/utmålsområder for bl.a. basemetaller (omfatter sulfider av Cu, Zn, Pb, Fe og As, Sb, Bi, Sn) er funnet ved hjelp av <http://www.ngu.no/kart/muttinger/> og www.prospecting.no. Noe tilleggsinformasjon er hentet fra <http://alun.uio.no/geomus/leksi/> og Poulsen (1964).

Forekomst av kobber finnes i det vesentlige i to ulike malmtyper. Den ene er de klassiske kismalmene ofte sammen med sinkblende og til dels blyglans, dannet ved havbunnsvulkanisme i tilknytning til sprengningssonene. Det andre er magmatisk dannete malmer av Cu-Ni-sulfider, vanligvis tilknyttet mafisk/ultramafiske kompleks (gabbro/peridotitt mm). Kobbersulfider forekommer også i hydrotermale ganger i og omkring Oslofeltet.

Bly finnes vanligvis som blysulfid (blyglans) som oftest dannet ved hydrotermale prosesser, og kan forekomme som sekundært mineral i malmer med svovelkis som viktigste ertsmineral, eller som mineralkorn i sandsteiner. Blyglans er vanlig forekommende i hydrotermale mineralganger over hele landet. I Oslofeltet opptrer det i kalkstein langs kontaktonen mot dypbergartene. I den kaledonske fjellkjede er blyglans bestanddel av kismalmene sammen med svovelkis og kobberkis. Blyglans er også påvist som mineralisering i kaledonske og senprekambriske sedimenter, f.eks. langs randen av den kaledonske fjellkjede i Norge og Sverige.

Viktigste kilde til sink er sinkblende. Sinkblende er dannet hydrotermalt av oppløsninger fra magma, ofte sammen med blyglans. I Oslofeltet er det særlig dannet i kalkstein nær kontakten til de permiske dypbergartene. Innen den kaledonske fjellkjede er det kjent flere hundre større og mindre forekomster, hvorav mange har vært eller er i produksjon (f.eks. Bleikvassli og Mofjellet ved Rana i Nordland). I sandsteinene langs fjellkjederanden er det også mange forekomster av sinkblende sammen med blyglans.

Det viktigste antimonmineralet er antimonglans (stibnitt el. spydglans). De fleste forekomstene er i hydrotermalganger. Mineralet er bl.a. funnet i Svenningdalen gruve i Vefsn kommune og flere andre steder i Nordland. Forekomsten av antimon i norsk berggrunn er så vidt liten at høye konsentrasjoner i vann med liten sannsynlighet kan tilskrives naturlig forekomster.

7 Markedsområde Østlandet

7.1 Lieslia

7.1.1 Beskrivelse av feltet og prøvepunkter

Lieslia skytefelt ligger i Dovre kommune, Oppland fylke og dekker et areal på ca 800 da. Feltet ble tatt i bruk i 1985 og har vært kontinuerlig i bruk inntil i dag. Hovedbruker er Heimevernet, som bruker feltet i ca 40 dager i året (Forsvarsdepartementets nettsider)

Feltet er et nærøvingsfelt og består av 6 baner. Hoveddelen av aktiviteten er skyting med lette håndvåpen med kaliber 7,62 mm og 9 mm. Feltet har noe skyting med 12,7 mm, samt med 48 mm rekylkanon 1 - 2 ganger i året. Feltet har ikke blindgjengerfelt. I 2005 gikk man over til å bruke blyfri ammunisjon i feltet.

Skyterettingen på banene er inn mot en skogkledd åsrygg. Utenfor skytebanene består området hovedsakelig av skog og fjell. Det er få bekker innefor skytefeltet.

Berggrunnen består hovedsaklig av kvartsitt og kvartsglimmerskifer, med fyllitt og glimmerskifer i nord. I vest finnes også mindre områder med amfibolitt. Det meste av feltet er dekket av morene, mens det er breelvavsetninger nærmest Lågen.

Totalt er det etablert 3 prøvepunkter på feltet. Disse punktene ble etablert der det var størst mulighet for å finne avrenning fra aktiviteten på feltet, se Tabell 36. Det er gjennomført to prøvetakningsrunder i løpet av 2007, i april (snøsmelting) og november (våt periode).

Prøvetakingen i 2007 ble gjennomført av Sweco Norge og MO Østlandet. I 2008 ble det gjennomført en runde, 8. mai (våt periode), av MO Østlandet.

Tabell 36 Oversikt over prøvepunkter, Lieslia

| Prøvepunkt * | Beskrivelse | Dreneringsområde | Spesialanalyser ** | Tidligere prøvetatt av NIVA | Kommentarer |
|--------------|-------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Liten bekk | Nordlige del av skytefeltet, kortholdsbane for kaliber 9 mm eller mindre og noe av skarpskytterbane med kaliber 12,7 mm. | | | |
| 2 | Stor bekk | Sydlige del av skytefeltet, feltskytebane og PV bane. Tillatte våpen er 12.7 mm og lette våpen med kaliber 7,62 mm og 9 mm | | | |
| 3 Ref | Liten bekk | | | | |

* Punkter som er med i beregningene av total avrenning fra feltet er markert med uthetet skrift

** S = sprengstoff


7.1.2 Nedbør og vanntransport

Figur 29, Figur 30 og Figur 31 viser nedbørsdata fra de tre prøvetakningsrunder. Nedbørsdata er hentet fra www.met.no for Fokstuga, som er nærmeste målestasjon. Prøvene fra 26. april 2007 ble tatt etter en relativt tørr periode, med lite nedbør i april. Det hadde vært noe snø i fjellet og snøsmeltingen var akkurat over, slik at det var relativt høy vannføring i bekker og


elver. Denne prøvetakingen vil derfor representere episoder etter snøsmelting på en god måte.

Som det kommer frem av Figur 30, hadde det regnet relativt mye forut for prøvetakingen den 12. november 2007. Denne serien vil derfor representere perioden etter kraftig nedbør.


Figur 31 viser at det har regnet forut for prøvetakingen den 8. mai 2008 og prøvetakingen representerer en periode etter snøsmelting og nedbør.



Figur 29 Nedbørsdata for Lieslia (Fokstugu), april 2007




Figur 30 Nedbørsdata for Lieslia (Fokstugu), november 2007



Figur 31 Nedbørsdata for Lieslia (Fokstugu), mai 2008

Det fremgår av Figur 32, at det ved prøvetakingene i april 2007 var mindre nedbør enn normalt. Derimot var perioden juli til september 2007 svært nedbørrik. November 2007 hadde også noe mer nedbør enn normalt, mens oktober 2007 var en relativt tørr måned. I mai 2008 er det målt mer nedbør enn normalt.



Figur 32 Månedssdata av nedbør i 2007 og 2008 for Fokstuga sammenlignet med normalen.

Tabell 37 viser størrelse på nedbørfeltene og beregnet årsmiddelavrenning for samtlige prøvestasjoner. Feltarealer er tatt ut fra kart, N50.

Tabell 37 Beregnet normalavrenning for Lieslia

| Punkt | Areal km ² | Avrenning 1961-90 l/skm ² | Avrenning, middel l/s |
|-------|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2,01 | 12,93 | 26,05 |
| 2 | 9,47 | 19,58 | 185,41 |
| 3 Ref | 0,80 | 15.51 | 12,35 |

7.1.3 Analyseresultater

Det er hovedsakelig påvist meget god vannkvalitet (tilstandsklasse I i SFTs veileder) i vassdragene i Lieslia skyte- og øvingsfelt mht pH.

De påviste nivåer av TOC er tilsvarende tilstandsklasse II og III (1,4 – 5,5 mg/l) i prøvepunkt 1 og 2. I referansepunktet er det funnet et TOC-innhold på 2,1 – 3,8 mg/l, tilsvarende tilstandsklasse I - III. I samtlige bekker er de høyeste TOC-verdiene funnet under snøsmeltingen i april 2007.

Videre er det funnet høye konsentrasjoner av jern, især i prøvepunkt 1 (0,2 – 1,4 mg/l) og i referansestasjonen (0,028 – 4,2 mg/l). Det er målt kalsiumkonsentrasjoner på rundt 15 – 20 mg/l i alle tre prøverunder.

Analyseresultatene fra Lieslia viser konsentrasjoner av bly under deteksjonsgrensen i prøvepunktet 1 og 2 i alle tre prøverunder. Under snøsmeltingen i april 2007 er det målt

kobberkonsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V i prøvepunkt 1 og 2. For prøvepunkt 1 er det dessuten funnet høye konsentrasjon av nikkel og krom under snøsmeltingen.

I november 2007 og mai 2008 tilsvarer metallkonsentrasjonene tilstansdklasse II i prøvepunkt 1 og 2. Unntaket er kobber- og nikkelkonsentrasjonen i prøvepunkt 1 som her tilsvarer tilstandsklasse III.

Målingene av blykonsentrasjoner i referansestasjonen er under deteksjonsgrense i alle tre prøverunder. Under snøsmeltingen april 2007 er det målt nivåer av kobber og nikkel tilsvarende tilstandsklasse V i referansestasjonen. I november 2007 og mai 2008 ble målt kobber- og nikkelkonsentrasjonen tilsvarende tilstandsklasse II.

Det er ikke påvist antimon i Lieslia skytefelt.

I samråd med Forsvarsbygg er det ikke analysert for hvitt fosfor eller sprengstoff.

7.1.4 Forurensingssituasjon

Vannkvaliteten i vassdragene i Lieslia skyte- og øvingsfelt er hovedsakelig meget god mht pH (7,2 – 7,5), mens den er god til mindre god mht TOC (1,4 - 2,1 mg C/l). Innholdet av partikler/humus i vassdragene kan sees som naturlig tilførsel. Videre er det påvist en høy jernkonsentrasjon under snøsmeltingen i 2007.

Blykonsentrasjonene i avrenningen fra feltet ligger under deteksjonsgrensen i alle prøvetakingsrunder, og antimon er ikke påvist. Det er påvist konsentrasjoner av kobber (8 - 23 µg/l) under snøsmelting med høy vannføring i april 2007 på Lieslia i alle stasjonene. I prøvepunkt 1 er det i tillegg målt konsentrasjoner av nikkel og krom tilsvarende henholdsvis tilstandsklasse III og IV.

Referanseprøven viser variasjon i innhold av kobber, nikkel og til en viss grad bly, og konsentrasjonene var i april 2007 høyere enn målt i avrenningen fra skytefeltet. Det er funnet en viss samvariasjon mellom økning i kobber og nikkel mellom prøvestasjonene og referansestasjonen.

Utlekkingsberegninger for Lislia vises i Tabell 38. Den viser at den største utlekking av kobber skjer via punkt 2 med henholdsvis 181 kg/år. Dette skyldes stor vannføring i bekken sammenlignet med andre vassdrag på Lieslia.

Tabell 38 Beregnet årlig utlekking fra Lieslia

| Punkt | Utlekking, kg/år | | |
|-------|------------------|------|--------|
| | Antimon | Bly | Kobber |
| 1 | | | 9,26 |
| 2 | | | 180,88 |
| Sum | | | 190,14 |
| 3 Ref | 0,17 | 2,62 | 2,39 |

Tabell 39 viser målt konsentrasjon av bly, kobber og sink ved de prøvepunktene som representerer avrenningen ut av feltet, vurdert opp mot tilstandsklasser i ferskvann relatert til biologiske effekter. For bly og sink tilsvarer de påviste konsentrasjonene tilstandsklasse I – II (meget lav – lav effekt). For kobber tilsvarer de påviste konsentrasjonene tilstandsklasse I og II i SFTs ferskvannsveileder. Det bør bemerknes at TOC og jerninnholdet på samme tidspunkt var høye og dermed kan skadeeffekten på dyreliv være redusert på grunn av at metallionene kan være bundet til TOC og/eller jern.

Tabell 39 Resultater for metaller fra Lieslia, 2007 og 2008. Klassifiseringen er relatert til biologiske effekter (Se Tabell 7).

| Stasjon | | 1 | | | 2 | | |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Parameter | Enhet | 26.04.07 | 12.11.07 | 08.05.08 | 26.04.07 | 12.11.07 | 08.05.08 |
| Bly, Pb | mg/l | <0,5 | <0,5 | <0,6 | <0,5 | <0,5 | <0,6 |
| Kobber, Cu | µg/l | 13 | 1,6 | 2,19 | 8,1 | 1,2 | 1,03 |
| Sink, Zn | µg/l | <5 | <5 | <4 | <5 | <5 | <4 |

7.1.5 Konklusjon

Det er påvist høye konsentrasjoner av kobber under snøsmelting i 2007 i de tre prøvetatte bekkene, inkludert referansebekken. Blykonsentrasjonene ligger under deteksjonsgrensen i alle prøvetakingsrunder, og antimon er ikke påvist. Referanseprøven viser ellers naturlig bakgrunnsinnhold av kobber og bly. Utlekkingen av tungmetaller kan derfor hovedsakelig skyldes naturlige forekomster.

Det anbefales videre overvåking av Lieslia. Det anbefales å ta prøver oppstrøms skytefeltet for å få en indikasjon om det er andre typer påvirkning av vassdragene.

7.2 Rødsmoen og Rena leir

7.2.1 Beskrivelse av felt og prøvepunkter

Rødsmoen øvingsfelt er cirka 40 km² og er et nærøvingsfelt med håndgranatbane og innskytingsbane for stridsvogner. I tillegg kommer rikosjettområde, sone 2, i nord på ca. 7 km². I tilknytning til Rødsmoen er Rena leir etablert. I Rena leir er cirka 1 km², der det er anlagt fire skytebaner.

Berggrunnen i Rødsmoen og Rena leir innholder et stort utvalg av de senprekambriske bergartene i skyvedekket som er betegnet Osen-Røa dekket. Det er mest sandsteiner, kvartsitter og konglomerater, men også innslag av skifre og kalkstein (Biriformasjonen).

Biriformasjonens kalksteiner og skifre finnes i et bånd som fra Ygelsjøene gjør en bue mot øst og nord, og som så krysser Rødsmoen skytefelt fra øst til vest nord for Granåsen. Bånd av disse bergartene med retning ØNØ finnes også gjennom Rena leir og ved Kåsmoen litt lengre nord.

I henhold til NIVA (1994) er det på Rødsmoen store vekslinger i løsmasseavsetningenes karakter og mektighet. Det er grunn til å tro at vannet som renner av på morene og fra fjell i høyereliggende områder, infiltrerer i breelvavsetninger.

For Rødsmoen øvingsfelt og Rena leir skulle det vært en overgangsperiode frem til høsten 2007 for bruk av blyholdig ammunisjon, men det ble gitt dispensasjon fra forbudet mot blyholdig ammunisjon frem til 01.06.08. I forbindelse med leirskytebanene ble det i 2007 etablert nye renseanlegg for sigevannet fra sandvollene. Renseanleggene er testanlegg og er av forskjellig konstruksjon. Dette er for å teste den beste metoden for tilbakeholdelse av antimon.

Rødsmoen har tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven (SFT 2004), og følger derfor et eget overvåkingsprogram der prøvene tas seks ganger årlig. Alle resultatene er rapportert i Sweco 2007. MO Østlandet har ansvar for å følge opp tillatelsen.

I forbindelse med Program Grunnforurensning ble det lagt til noen ekstra målestasjoner (R5, R6 og R7). R6 viser avrenning ut fra feltet i syd, og R7 er en referansestasjon. Disse stasjoner ble prøvetatt i april, august og september. Forsvarsbygg foreslo å legge et

målepunkt i Ygla, mellom grensen for skytefeltet og flyplassen, for ikke å få avrenning fra flyplassen med i utlekkingsberegningene. Dette ble ikke tatt, delvis på grunn av kommunikasjonssvikt og delvis fordi MO Østlandet ønsket at R2 skulle benyttes som punkt for å beregne avrenning. For delvis å kompensere for dette beregnes avrenningen ut av feltet i stedet for R4, som ligger lengre opp i Ygla.

Tabell 40 viser en oversikt over type baner på Rødsmoen øvingsområde og Rena Leir.

Tabell 40 Type baner på Rødsmoen øvingsfelt og Rena Leir

| Bane | Bruksområder |
|------|---|
| A | Forsvarsbane. 30 infanterimål, 11 stridvognsmål og 1 bevegelig målbane. I tillegg brukes banen til kontrolls skyting/innskyting av håndvåpen. |
| B-1 | Angrepbane. Forsvarsbane. 30 infanterimål, 11 stridvognsmål og 1 bevegelig målbane. I tillegg brukes banen til kontrolls skyting/innskyting av håndvåpen. |
| B-2 | 14,5 mm bane. Innlegg M-72 og 84 RfK øving. Her anvendes også håndvåpen. |
| C/E | PV bane og stålsprengninger. Innskytingsbane. Dessuten er det mål for skyting med M-72, 84 mm RFK, ERYX. Mål for skyting med stridvogn og SPV alle typer ammunisjon |
| D | Luftmålbane miniatyr. Kun kortholdsammunisjon |
| F | Nærstrid og kontraktdrillbane. Anvendelse av håndvåpen, øvingsgranat og øvingssystem M72, 9 og 21 mm |
| G | Håndgranatbane. |
| H | Sprengningsfelt og skyttergravsystem. Maks. Ladning ved objektsprengninger: 7 kg og maks. Ladning ved tilvenningsøvelser: 15 kg. |
| BT | Bane for laser øvingssystemer |
| B1 | Vendemålsbane 25 m. Tillatte våpen: AG-3, MP-5 og pistol i alle kaliber |
| B2 | Kortholdsbane 50 m. Våpen med kaliber lik eller mindre enn 11, 25 mm, 84 mm RFK øvingssystem 7, 62 mm |
| B3 | Standplass for 100, 50 og 30 meter. Våpen med kaliber lik eller mindre enn 11, 25 mm, 84 mm RFK øvingssystem 7, 62 mm |
| B4 | Elektronisk geværskytebane. Våpen med kaliber lik eller mindre enn 7, 62 mm (kun helmantlet) |

Tabell 41 viser oversikt over prøvepunkter på Rødsmoen og Rena leir. Vassdrag i Rødsmoen som er blitt overvåket er Ygla, Ygleklettbekken og Stormobekken samt en referansestasjon. Videre er det tatt prøver oppstrøms og nedstrøms alle skytebaner på Rødsmoen i forbindelse med miljøovervåkingen ved Rødsmoen i regi av Forsvarsbygg Utvikling Øst (FUØ).

I Rena Leir er det tatt prøver i Kildebekken, som drenerer hele Rena Leir. Det er også tatt prøver ved skytebanene på Rena Leir. Videre er Ygla prøvetatt med hensyn til bunndyr, og resultatene er rapportert i Sweco 2007. I tabeller og kart er kun de tre prøverundene som er gjennomført i Program Grunnforurensning, rapportert. De resterende resultatene finnes i egen rapport.

Tabell 41 Oversikt over prøvepunkter, Rødsmoen og Rena Leir

| Prøvepunkt * | Beskrivelse | Dreneringsområde | Spesial-analyser ** | Tidl. prøvetatt av NIVA | Kommentarer |
|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|
| R1 | Middels bekk | PV bane og stålsprengninger. Innskytingsbane. Dessuten er det mål for skyting med M-72, 84 mm RFK, ERYX. Mål for skyting med stridvogn og SPV alle typer ammunisjon. Håndgranatbane. | LAI | x | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--------|---|---|
| R2 | Stor bekk | Nedslagsfelt er hele Rødsmoen skytefelt inklusiv flyplassen | LAI | x | Nedslagfeltet inneholder alle de øvrige målepunkter |
| R3 | Liten bekk | 30 infanterimål, 11 stridvognsmål og 1 bevegelig målbane. I tillegg brukes banen til kontrollsøyting/innsøyting av håndvåpen. | S, LAI | x | |
| R4 | Liten bekk | Nedslagsfelt hele det nordvestlige øvelsesområde | LAI | x | Kun prøvetatt 2007 |
| R5 | Liten bekk | Sprengningsfelt | S, LAI | | |
| R6 | Liten bekk | skytebaner og asfalterte plasser i Rena Leir | LAI | | |
| R7 (ref) | Liten bekk | Referansepunkt | LAI | | |
| AV1 | Liten bekk | Forsvarsbane. 30 infanterimål, 11 stridvognsmål og 1 bevegelig målbane. I tillegg brukes banen til kontrollsøyting/innsøyting av håndvåpen. | | | |
| AV2 | Liten bekk | | | | Nedstrøms AV1 |
| CV1 | Liten bekk | PV bane og stålsprengninger. Innsøytingsbane. Dessuten er det mål for skyting med M-72, 84 mm RFK, ERYX. Mål for skyting med stridvogn og SPV alle typer ammunisjon | | | |
| CV2 | Liten bekk | | | | Nedstrøms CV1 |
| FV1 | Liten bekk | Nærstrid og kontraktdrillbane. Anvendelse av håndvåpen, øvingsgranat og øvingssystem M72, 9 og 21 mm | | | |
| FV2 | Liten bekk | | | | Nedstrøms FV1 |
| B1V1 | Liten bekk | | | | Oppstrøms R3 |
| B2V2 | Liten bekk/sig | 14,5 mm bane. Innlegg M-72 og 84 RfK øving. Her anvendes også håndvåpen. | | | |
| ØVB1 | Liten bekk | Vendemålsbane 25 m. Tillatte våpen: AG-3, MP-5 og pistol i alle kaliber. Skyttes i vold på betongsåle | | | Prøver tatt i kum |
| ØVB2 | Liten bekk | Kortholdsbane 50 m. Våpen med kaliber lik eller mindre enn 11, 25 mm, 84 mm RFK øvingssystem 7, 62 med mer. Skyttes i vold på betongsåle | | | Prøver tatt i kum |
| ØVB3 | Liten bekk | Standplass for 100, 50 og 30 meter. Våpen med kaliber lik eller mindre enn 11, 25 mm, 84 mm RFK øvingssystem 7, 62 med mer. Skyttes i vold på betongsåle | | | Prøver tatt i kum |
| ØVB4 | Liten bekk | Elektronisk geværskytebane. Våpen med kaliber lik eller mindre enn 7, 62 mm (kun helmantlet). Skyttes i voll på betongsåle | | | Prøver tatt i kum |

* Punkter som er med i beregningen av total avrenning fra feltet er markert med uthevet skrift

** S = sprengstoff, LAI = labilt aluminium

7.2.2 Nedbør og vanntransport

Tabell 42 viser størrelsen på nedslagsfeltene og den beregnet middelavrenning i bekkene. I prøvpunktene ØVB1, ØVB2, ØVB3 er feltene for små til å kunne beregne middel avrenning.

Tabell 42 Beregnet normalavrenning for Rødsmoen


| Punkt | Areal | Avrenning 1961-90 | Avrenning, middel |
|--------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | km ² | l/skm ² | l/s |
| R1 | 4,549 | 14,45 | 65,71 |
| R2 | 23,682 | 14,41 | 341,25 |
| R3 | 1,632 | 17,02 | 27,78 |
| R4 | 5,055 | 16,09 | 81,31 |
| R5 | 3,922 | 16,45 | 64,51 |
| R6 | 0,673 | 14,07 | 9,47 |
| R7 Ref | 3,297 | 13,72 | 45,25 |
| AV2 | 0,754 | 15,80 | 11,91 |
| AV1 | 0,364 | 16,75 | 6,10 |
| CV1 | 0,398 | 17,26 | 6,87 |
| CV2 | 0,51 | 17,02 | 8,68 |
| B2V2 | 0,05 | 15,03 | 0,75 |
| FV2 | 0,393 | 17,49 | 6,87 |
| FV1 | 0,269 | 17,98 | 4,84 |
| B1V1 | 0,406 | 18,43 | 7,48 |
| ØVB4 | 0,136 | 14,70 | 2,00 |
| ØVB2 | | | |
| ØVB1 | | | |
| ØVB3 | | | |

Figur 33 og Figur 34 og Figur 35 viser nedbørssituasjonen ved de tre prøverunder i 2007. Prøverundene i 2007 avspeiler ulike nedbørssituasjoner, selv om det kan være store variasjoner i værforhold mellom prøvetakingssted og plasseringen av værstasjonen.


Ved prøverunden i april 2007 var det stor vannføring i bekkene. Generelt var det kaldere og mindre nedbør før prøvetakingen. Enkelte steder var det litt snø på bakken og prøverunden representerer slutten av snøsmeltingen.

Ved prøverunden i juli 2007 var det lite vann i bekkene. Generelt var det varmere og mindre nedbør forut for prøvetakingen.


Før prøvetakingen i september var det nedbørepisode som medførte økt vannføring i bekkene. Dette betraktes som middels vannføring.



Figur 33 Nedbørsdata for Rena- Haugedalen, april 2007



Figur 34 Nedbørsdata for Rena- Haugedalen, juli 2007



Figur 35 Nedbørsdata for Rena- Haugedalen, september 2007

7.2.3 Analyseresultater

Tabellene viser de målte resultater fra 2007 for hver målestasjon for de tre prøverunder som inngår i program grunnforurensing. Tilstanden for de enkelte metaller i de ulike bekkene er vurderet opp i mot SFTs veileder for miljøkvalitet i ferskvann.

Målingene fra prøverunden 30. april viser en pH-variasjon på 6,5 – 7,8, hvorav den laveste pH-verdi er målt i R7 (referanse) og den største er målt i R6. Videre varierer konsentrasjonen av TOC fra 4,9 til 12 mg/l, hvor de største konsentrasjonene ble målt i R2 og R4. Målinger av tungmetaller viser stort sett lave konsentrasjoner unntatt R3 og R6. Her er kobberkonsentrasjonen tilsvarende tilstandsklasse III. Videre er det i R6 målt antimon konsentrasjon på 1,1 µg/l. På grunn av stor aktivitet i feltet var det ikke mulig å ta prøver opp- og nedstrøms skytebanene (AV1, AV2, CV1, CV2, B2V2, FV2, FV1, B1V1, ØVB1 – ØVB4).

Målingene fra prøverunden den 3. juli viser en økning i pH-verdier (5,6 – 7,6) for alle bekkene. TOC-konsentrasjonene ligger på samme nivå som, eller lavere enn, tidligere prøverunde i april. Målingene av tungmetaller viser fortsatt lave verdier av kobber og bly i

bekkene, med unntak av blykonsentrasjonen i R2 og kobberkonsentrasjonen i R3. For prøvepunktet R3 er det skjedd en økning i kobberkonsentrasjonen fra 1,5 µg/l til 1,9 µg/l mellom de to prøverunder. Konsentrasjoner av bly og kobber i prøvepunktene B2V2 og ØVB1 – ØVB4 tilsvarer tilstandsklasse V, hvor den største konsentrasjonen av bly og kobber er målt i prøvepunktet ØVB2. I FV1 (oppstrøms bane F) er det målt en kobberkonsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse III og en blykonsentrasjon under deteksjonsgrensen. Nedstrøms bane F i prøvepunktet FV2 er det målt en kobberkonsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse IV og en blykonsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse III.

Videre ble det 3. juli også målt antimon konsentrasjoner i, B2V2 og ØVB1 – ØVB4 hvorav den laveste konsentrasjon av antimon er målt i B2V2 på 47 µg/l og den største i ØVB2 på 1700 µg/l. Prøven tatt i AV2 ble tapt i forsendelsen til laboratoriet.

Målingene fra prøverunden 24. september viser at for prøvepunktene R2 og R3 er tilstandsklassen for kobber og bly i bekkene forbedret i forhold til målingene 3. juli. I prøvepunktet R6 er kobberkonsentrasjonen økt i forhold til de andre prøverunder fra 1,5 µg/l til 2,1 µg/l.

pH-verdiene har økt i samtlige bekk, mens TOC-innholdet stort sett er redusert i nesten alle prøvene. Målingene i prøvepunktene AV1-2, FV1-2, CV1-2, B2V2 og ØVB1-B4 viser stort sett samme tilstandsklasser, som målt i prøverunden i juli. Konsentrasjonsnivåene av bly, kobber og antimon er dog forberet med unntak av ØVB1 og B2V2. I Prøvepunktet ØVB1 er konsentrasjonene av bly økt fra 100 µg/l i juli til 5500 µg/l i september. For kobberkonsentrasjonen er det i prøvepunktet ØVB1 også skjedd en økning i konsentrasjonen på 11 µg/l til 150 µg/l.

Da det ikke var mulig å ta prøve i april på prøvepunktene AV1-2, FV1-2, CV1-2, B2V2 og ØVB1-B4 ble det i stedet tatt prøve i november 2007. Tilstandsklassene for bly og kobber i prøvepunktene AV2, B2V2 og ØVB1 – ØVB4 viser tilsvarende tilstandsklasser som ved de tidligere prøverunder. Konsentrasjonene av bly i B2V2 og ØVB1 – ØVB4 er forbedret i forhold til prøverunden i november. Unntaket er konsentrasjonen av bly i prøvepunktet AV2, hvor konsentrasjonen av bly er økt fra 1 µg/l til 18 µg/l mellom de to prøverunder. Konsentrasjonen av kobber er økt i prøvepunktene AV2, AV1, CV1 og FV1.

Det er i ingen av prøverundene påvist sprengstoffrester i prøvepunktet R5.

7.2.4 Forurensingssituasjon

De laveste pH-verdier (6,5 -6,8) ble registrert under vårløsningen og ved høy avrenning. TOC verdiene viste samme variasjonsmønster som pH, med høyeste verdier under vårløsningen og høy avrenning.

Konsentrasjonen av bly og kobber i prøvepunktene R1 - R7 kan generelt betraktes som lave (tilstandsklasse I for bly og tilstandsklasse II for kobber) Det er målt episodisk økning av kobber eller bly i prøvepunktene R2 og R6. I forbindelse med snøsmeltingen er det målt en antimonkonsentrasjon på 1,1 µg/l i prøvepunktet R6.

I R3 er det funnet forholdsvis høy kobberkonsentrasjon i forbindelse med program grunnforurensing. I forbindelse med overvåkingen av regi FUØ er det også tidligere registeret episodisk høye konsentrasjoner av kobber og bly (Sweco 2007). Det er blitt påvist en gradvis økning i kobberkonsensjonen fra 2000 – 2007 i R3 (Sweco 2007). Videre er det tidligere registeret en vis samvariasjon mellom pH og TOC, men prøverundene i forbindelse med program grunnforurensing 2007 viser dog ikke samme tendens. Nedslagsfeltet til R3 inneholder prøvepunktene B1V1, FV1 og FV2. Prøvepunktene FV1 som er plassert oppstrøms skytebanene har også forhøyede konsentrasjoner av kobber, som tyder på en

naturlig utlekking av kobber i dette området. Resultatene tyder på at Bane B1 kan være kilde til utlekking av bly, kobber til R3.

Nedslagsfeltet til prøvepunktet R2 inneholder hele Rødsmoen øvingsfelt og flyplassområdet. Prøvepunktet R4 er tatt for å fange opp eventuell utlekking fra banene i nord og her er det kun målt lave konsentrasjoner av metaller. Prøvepunkt R1 er tatt for å fange opp eventuelt utlekking fra CV1 – CV2 og her er også kun målt lave konsentrasjoner. Dette betyr at målingen av bly i juli i prøvepunktet R2 enten skyldes utlekking fra flyplassområdet eller utlekking fra bane A eller bane B2. I forbindelse med overvåking regi FUØ er det tidligere målt bly, sink og kobber konsentrasjoner som kan tyde på utlekking fra bergarter/løsavsetninger (Sweco 2007) Resultatene fra B2V2 tyder på utlekking av bly, kobber og antimon. Det må poenteres at prøve B2V2 er tatt i sig/bekk med liten vannføring nær banen og konsentrasjonene sannsynligvis vil raskt avta lengre nedstrøms banen. Siget renner inn i et myrområde som også vil filtrere bort metaller, før det renner videre ut i bekken.

Konsentrasjonen av kobber er forholdsvis høy i R6, og det er i forbindelse med snøsmeltingen målt antimon. Analyseresultatene viser også høye konsentrasjoner av bly og kobber i avrenningen fra leirskytebanene (prøvepunkt ØVB1 – ØVB4) svarende til tilstandsklasse V. Prøvepunktet R6 mottar avrenningen fra leirskytebanene og alle asfalterte plasser på Rena leir. På Rena Leir er det relativt stor trafikk av militære kjøretøyer og personbiler. Forurensninger fra veg inneholder bl.a. kobber, sink og bly. Forurensningene er gjerne høyere om vinteren, fra blant annet oppvarming og oppstartning av kalde kjøretøy, samt bruk av piggdekk.

På leirskytebanene har det i 2007 vært en del gravarbeider rundt banene pga et sikkerhetsproblem med rikosjetter. Høsten 2007 er renseanlegg installert på alle banene. I forbindelse med overvåkingen i regi FUØ er det registrert en økning i målte konsentrasjoner i 2007 i forhold til tidligere år (Sweco 2007). Disse mekaniske forstyrrelser på skytebanene kan høyst sannsynlig ha medført økt utlekking av metaller på leirskytebanene.

Det er ikke mulig å påvise om målte konsentrasjoner i R6 skyldes leirskytebanene eller andre kilder. Det er heller ikke mulig å vurdere om det er skjedd en endring over tid, i og med det ikke har vært målt i R6 i den tidligere overvåkingen NIVA gjennomførte i regi av Forsvarsbygg. I 2007 er det besluttet å lage renseanlegg ved leirskytebanene for å minske risikoen for forurensning nedstrøms leiren.

Utlekkingsberegninger for Rødsmoen og Rena Leir ses av Tabell 43. Den viser at utlekking skjer via R6 med henholdsvis 0,16 kg/år for antimon, 0,5 kg/år for kobber og 2,66 kg/år for sink. Den største utlekking skjer via AV2 med henholdsvis 0,21 kg/år for antimon, 4,26 kg/år for bly, 7,86 kg/år for kobber og 11,77 kg/år for sink. Prøvepunktet AV2 er prøvetatt 2 ganger i 2007. For å ha et tall i utlekkingsberegning er det tatt med målinger fra den 24. oktober 2006. Konsentrasjonene målt høsten 2006 ligger jevnt høyere enn ved målinger tatt ellers på året. Ved å bruke denne målingen fra oktober 2006 sammen med de to nyeste høstmålingene vil dette overestimere utlekkingen noe. Bekken der A2 er plassert renner inn i en branndam, der metaller vil kunne sedimenteres før bekken faktisk forlater skytefeltet. For å få et bedre tall på hvor mye metaller som faktisk forlater feltet skal prøvepunktet i den videre overvåkingen flyttes til utløp av branndammen.

Alle målinger i R1 og R4 er under deteksjonsgrensen og det kan derfor ikke beregnes utlekking.

Tabell 43 Beregnet årlig utlekking for Rødsmoen og Rena Leir

| Vassdrag | Utlekking, kg/år | | | |
|----------|------------------|------|--------|-------|
| | Antimon | Bly | Kobber | Sink |
| AV2 | 0,21 | 4,26 | 7,86 | 11,77 |
| R1 | | | | |
| R4 | | | | |
| R6 | 0,16 | | 0,5 | 2,66 |
| Sum | 0,37 | 4,26 | 8,36 | 14,43 |

Tabell 44 viser målt konsentrasjon av bly, kobber og sink ved de prøvepunktene som representerer avrenningen ut av feltet, vurdert opp mot tilstandsklasser i ferskvann relatert til biologiske effekter. Det er påvist konsentrasjonene av bly, kobber eller sink som tilsvarer tilstandsklasse I – IV (meget lav – høy effekt). Punkt AV2 representerer imidlertid en liten bekke, og analysene fra R2 nedstrøms AV2 viser mye lavere konsentrasjoner. I R2 ble det i 2007 utført biologiske undersøkelser, som viste at den økologiske status er god (Sweco 2007). Dette viser, at de høye konsentrasjonene i AV2 har liten betydning for den biologiske status lengre nedstrøms. Som nevnt vil sannsynligvis metaller sedimentere i branndammen før bekken renner ut av skytefeltet.

Tabell 44 Resultater for metaller fra Rødsmoen og Rena leir, 2007. Klassifiseringen er relatert til biologiske effekter (se Tabell 7).

| Stasjon | | AV2 | | | R1 | | |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Parameter | Enhet | 03.07.07 | 24.09.07 | 02.11.07 | 30.04.07 | 03.07.07 | 24.09.07 |
| Bly, Pb | µg/l | | 1 | 18 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Kobber, Cu | µg/l | | 14 | 44 | <1 | <1 | <1 |
| Sink, Zn | µg/l | | 12 | 72 | <5 | <5 | <5 |

| Stasjon | | R4 | | | R6 | | |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Parameter | Enhet | 30.04.07 | 03.07.07 | 24.09.07 | 30.04.07 | 03.07.07 | 24.09.07 |
| Bly, Pb | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Kobber, Cu | µg/l | <1 | <1 | <1 | 1,5 | 1,4 | 2,1 |
| Sink, Zn | µg/l | <5 | <5 | <5 | 5,7 | 10 | 11 |

7.2.5 Konklusjon

På bakgrunn av målingene på Rødsmoen og Rena leir kan konsentrasjonen av bly og kobber i prøvepunktene R1 – R7 betraktes som lave. Det er målt episodisk økning av kobber eller bly i prøvepunktene R2 og R6. I R3 er det påvist gradvis økning av kobber.

I forbindelse med snøsmeltingen er det påvist antimon i prøvepunktet R6. Videre er det påvist høye konsentrasjoner i prøvpunktene AV2, B2V2 og ØVB1- ØVB4. Konsentrasjonene av metaller på enkelte skytebaner i Rødsmoen er økt i 2007 i forhold til tidligere. Det er sannsynlig at mekaniske forstyrrelser (graving m.m.) har medført økning i utlekking av metaller ved enkelte målepunkter.

På grunn av fortynningseffekten har de påviste konsentrasjonene ved skytebanene på Rødsmoen liten betydning for vannkvaliteten i bekkene som renner ut av Rødsmoen (punkt R1 og R4).

Det er i punkt nr AV2 på Rødsmoen målt høye konsentrasjoner av bly og kobber. Beregningene av utlekkingen viser i tillegg at den største utlekking skjer i nettopp dette punktet. Bekken der A2 er plassert renner inn i en branndam, der metaller vil kunne sedimenteres før bekken faktisk forlater skytefeltet. For å få et bedre tall på hvor mye

metaller som faktisk forlater feltet skal prøvepunktet i den videre overvåkingen flyttes til utløp av branndammen. Analyseresultatene fra prøvepunkt nedstrøms i R2 viser generelt lave konsentrasjoner, men episodisk høye konsentrasjoner. Resultatene tyder på at bane A kan være kilde til denne episodiske økning av bly, kobber i R2. Det bør allikevel klarlegges i 2008 hva som er årsaken til de episodisk høye konsentrasjoner av bly i R2 samt det skal avklares om det skal utføres tiltak på bane B1 som drenerer til R3. Selv om det er målt episodisk høye konsentrasjoner av bly i R2, er det økologiske status klassifisert som god (Sweco 2007).

Det bør fortsettes med overvåkingen av prøvepunktet R6 for å vise om tiltakene utført på leirskytebanene fungerer.

7.3 Terningmoen

7.3.1 Beskrivelse av felt og prøvepunkter

Terningmoen ligger i Elverum kommune og er et av Forsvarets eldste skytefelt. Det ble etablert mot slutten av 1800 tallet. Leirområdet på Terningmoen er på cirka 1 km², men det tilgrensende skyte- og øvingsområde er omkring 2,3 km² (Forsvarsdepartementets nettsider).

Selv leiren ligger på elvesletten cirka en halv kilometer vest for Glomma og Elverum sentrum. Skyte- og øvingsområdet syd og sydvest for leirområdet ligger i et mer kupert og skogkledd terrenn. Området avvannes av flere mindre bekker som renner ut i Terningåa (Forsvarsbygg, 2002). Geologisk består området av grus, sand- og silholdige jordarter (Scandiaconsult, 2002). I praksis er det breelvavsetninger i de lavereliggende områdene og tykt morenedekke og partier med myr, torv og ellers bart fjell i de høyreliggende områdene. Berggrunnen består av øyegneis/granitt/foliert granitt, samt tilgrensede gabbro/amfibolitt i NV.

På Terningmoen er det cirka 33 baner, hvorav de fleste er beliggende i den nordlige del av øvingsområdet. I tillegg har området 2 blindgjengerfelt, som er plassert i henholdsvis den nordøstlige og nordvestlige del. På Terningmoen skytes det med håndvåpen, raketts, granater og bombekastere (NIVA, 2004). Det har i tillegg vært benyttet granater med hvitt fosfor. Det brukes fremdeles blyholdig ammunisjon på Terningmoen.

Primært blir Terningmoen brukt til militære formål, men det er også lagt ut baner som brukes av sivile. Terningmoen er preget av stor aktivitet hele året. Av de to blindgjengerfeltene er det kun feltet i nordøst som blir brukt. Den består av skog, myr og fjellgrunn. Primært skytes det ut mot en jordslette med en mindre beplantning av busker. På banene i nord skytes det ut mot et varierende dekke, men generelt er andelen av myr stor.

Det er gjennomført to prøvetakningsrunder i løpet av 2006, 15. september (tørr periode) og 19. oktober (våt periode). I 2007 ble det gjennomført tre runder, 2. april (snøsmeltingen), 15. september (tørr periode) og 3. november (våt periode).

På Terningmoen er det i 2007 valgt ut 12 prøvepunkter. Etter Program Grunnforurensning ble avsluttet etter snøsmeltingen i 2007, ble 4 prøvepunkter tatt ut, som er punkt 26, 27, 29 og 32. Det er derfor valgt ikke å beregne utlekkning av disse punkter. Plasseringen av punktene er gjort ut fra kjennskap til militær aktivitet, avrenning og fremkommelighet. Feltet er tidligere prøvetatt av NIVA gjennom Forsvarsbyggs overvåkningsprogram.

Det er analysert for hvitt fosfor i alle prøvepunktene bortsett fra referansepunktene. Vannprøver fra punktene 20, 21, 23, 33 og 24 ble analysert for innhold av sprengstoff, da disse drenerer nedslagsfelt for krumbanevåpen. Videre er det i 2007 tatt analyser av labilt AL.

Tabell 45 Oversikt over prøvepunkter, Terningmoen.

| Prøvepunkt * | Beskrivelse | Dreneringsområde | Spesial-analyser ** | Tidl. prøvetatt av NIVA | Kommentarer |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|---|
| 1 Ref | Liten elv | | LAI | | Prøvetatt oppstrøms RV 25 |
| 20 | Liten bekk | Nedslagsfelt i største blindgjengerfeltet på Terningmoen Øst. | S, LAI | x | Nedslagfeltet inneholder også pkt 21 |
| 21 | Liten bekk | Nedslagsfelt største blindgjengerfeltet på Terningmoen Øst. Drener også håndgranatbane, lerduebane og kortholdsbane 0 – 100 m | S, LAI | x | |
| 22 | Middels bekk | Nedslagsfelt største blindgjengerfeltet på Terningmoen Øst | LAI | x | Kun prøvetatt 2007 |
| 23 | Liten bekk | Drenerer en rekke forskjellige skytebaner. | S, LAI | | Bekk med utløp oppstrøms punkt 33 |
| 24 | Liten bekk | Drenerer kun blindgjengerfeltet i den vestlige del | S, LAI | | Bekk med utløp oppstrøms punkt 33 |
| 25 | Liten bekk | Nedslagsfelt i en liten del av det vestlige blindgjengerfeltet. | S, LAI | | |
| 26 | Liten bekk | Hagasætre drenerer den sydligste del av øvingsområdet. | | | Utgikk fra overvåkingen i april 2007 |
| 27 | Liten bekk | Drenerer sydlige del av øvingsområde | | | Utgikk fra overvåkingen i april 2007 |
| 28 | Liten bekk | Drenerer den sørøstlige del av øvingsområde før utløp til Terninga | LAI | | |
| 29 | Liten bekk | Drenerer sydøstlige av øvingsområde | | | Utgikk fra overvåkingen i april 2007 |
| 30 | Liten bekk | Drenerer det sydligste del av øvingsområdet | LAI | | Området er lagt ut til særlig viktig naturområde. |
| 31 | Liten bekk | | LAI | | |
| 32 | Liten bekk | Drenerer det østlige del av øvingsområdet før utløp i Damtjernbekken. | | | Utgikk fra overvåkingen i april 2007 |
| 33 | Middels elv | Drenerer hele den nordlige del av øvingsområde | LAI | | Kun prøvetatt nov. 2007 |
| 34 Ref | Liten elv | Dreneringsfelt oppstrøms skytefelt. | LAI | x | Påvirkning fra trafikk på RV 3 og har tidligere vært forurenset av bly fra en nedlagt lerduebane (lokalisering ukjent). |

* Punkter som er med i beregningene av total avrenning fra feltet er markert med uthevet skrift

** S = sprengstoff, LAI = labilt aluminium

7.3.2 Nedbør og vanntransport

Tabell 46 viser størrelsen på nedslagsfeltet og den beregnet middelvannføringen i bekkene.

Figur 36, Figur 37 og Figur 38 viser nedbørssituasjonen ved de tre prøverunder i 2007. De tre prøverundene i 2007 avspeiler helt ulike nedbørssituasjoner, selv om det kan være store variasjoner i værforhold mellom prøvetakingssted og plasseringen av værstasjonen.


Ved prøverunden i april 2007 var nedbørsmengden mindre enn normalt. Ved prøverunden var der rundt 5 cm med snø og flere av bekkene var ikke helt åpen. Vannet i bekkene hadde flere steder en brun farge, hvilket kan tyde på høy konsentrasjon av partikler.

Ved prøverunden i september 2007 var det liten eller ingen vannføring i bekkene. Generelt var det varmere og mindre nedbør enn normalt denne måneden. Det var ikke mulig å ta ut prøve i Utløp Fløtningsmyra, Utløp Abbottjernet og Utløp Hagasætre på grunn av manglende vann i bekkene.


Tabell 46 Beregnet normalavrenning for bekkene på Terningmoen

| Punkt | Areal km ² | Avrenning 1961-90 l/skm ² | Avrenning, middel l/s |
|--------|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 Ref | 28.53 | 8,78 | 250.35 |
| 21 | 2.96 | 8,12 | 24.04 |
| 22 | 58.48 | 8,59 | 502.16 |
| 23 | 0,024 | 8,01 | 0,19 |
| 24 | 2.15 | 8,19 | 17.61 |
| 25 | 0.00 | 8,01 | 0.01 |
| 26 | 0.13 | 8,07 | 1.05 |
| 27 | 1.82 | 8,84 | 16.09 |
| 29 | 0.14 | 8,02 | 1.12 |
| 28 | 0.42 | 8,11 | 3.41 |
| 31 | 0.46 | 8,06 | 3.71 |
| 32 | 0.27 | 8,01 | 2.16 |
| 33 | 7.51 | 8,12 | 60.94 |
| 34 Ref | 44.81 | 8,74 | 391.64 |
| 30 | 1.67 | 8,39 | 14.01 |
| 20 | 1.22 | 8,01 | 9.77 |


Forut for prøvetakingen i november var det regnhendelser, som medførte økt vannføring i bekkene i forhold til de andre prøvetakingsrunder.



Figur 36 Nedbørsdata for Fagertun – Elverum, april 2007




Figur 37 Nedbørsdata for Fagertun – Elverum, september 2007



Figur 38 Nedbørsdata for Fagertun – Elverum, november 2007

Figur 39 viser månedsdata for nedbør målt i 2006 og 2007 sammenlignet med månedsnormaler. I følge data fra (www.met.no, 2008) falt det 25 % mer nedbør i 2006 enn i 2007. Videre falt det cirka 150 mm mer nedbør i 2006 enn normalen, mens 2007 var tilnærmet lik normalen med hensyn til total mengde nedbør. Av figuren fremgår det at 2006 har vært preget av store nedbørshendelser i mai og om høsten. Mai og juni i 2006 har vært tørre enn normalen. For 2007 har månedene mai til juli vært preget av store nedbørsmengder, mens månedene aug – okt har vært tørrere enn normalen.



Figur 39 Nedbørsdata for Fagertun - Elverum, månedsverdier 2006 – 2007 og månedsnormaler (1961 – 1990).

7.3.3 Analyseresultater

Tabellene viser de målte resultater fra 2006 og 2007 og tilstandsklassene for de enkelte metallene i de ulike bekkene. I flere av bekkene er det påvist forskjellige tilstandsklasser ved de forskjellige prøverundene.

Målingene fra prøverunden 15. September 2006 representerer en tør periode. pH verdien i de ulike bekkene er nøytral til svakt sur. Det er funnet et høyt innhold av jern, mangan og aluminium i prøvene. Metalkonsentrasjonene i bekkene stort sett er innenfor tilstandsklasse I – II for tungmetallene. Unntaket er punkt 23 og punkt 24, hvor det er målt høye kobberkonsentrasjoner på henholdsvis 7,9 og 9,3 µg/l, dvs. tilstandsklasse V. For 20, 23 og 24 er det målt sinkkonsentrasjoner som plasserer dem i tilstandsklasse II for denne parameter. Analysene viser videre at konsentrasjonen av antimon, hvitt fosfor og sprengstoffrester er under deteksjonsgrensen for alle bekkene.

Målingene fra prøverunden den 20. oktober 2006 viser at forurensningen av kobber og bly i bekkene er økt i forhold til septembermålingene i 2006. pH-verdiene har falt i samtlige bekkere og TOC innholdet har steget i nesten alle prøvene. I tillegg har konsentrasjonen av jern, mangan og aluminium hovedsaklig økt. Det er målt 2,3 µg/l antimon i punkt 23, mens konsentrasjonen av hvitt fosfor og sprengstoffrester fortsatt er under deteksjonsgrensen.

Målingene fra prøverunden den 2. april 2007 viser generelt lave pH verdier (4,5 – 6) for alle bekkene. TOC-konsentrasjonene for samtlige bekkere ligger i intervallet 10 – 20 mg/l, og betraktes som høye. I prøvepunktet nr. 26, er det målt lavest pH og samtidig mest TOC. Målingene av tungmetaller er høyest for kobber og bly i bekkene nordligst i feltet. Her ligger kobber- og blykonsentrasjonene i punktene 20, 21, 23, 24 og 25 i tilstandsklassene III – V. I prøvepunkt nr 23 er det målt antimonkonsentrasjon på 2,1 µg/l. For bekkene i den sydligst del av feltet er kvaliteten stort sett innenfor tilstandsklasse I-II for tungmetallene.

Målingene fra prøverunden den 15. september 2007 viser en økning i pH-verdier (5,6 – 6,9) for alle bekkene. TOC-konsentrasjonene ligger på samme nivå som for tidligere prøverunde i april. Målingene av tungmetaller viser fortsatt høye verdier av kobber og bly i bekkene

nordligst i feltet. Her ligger kobber- og blykonsentrasjonene i punktene 21, 23 og 24 i tilstandsklassene III – V.

For prøvepunktet 20 er det skjedd et fall i konsentrasjonen av bly fra tilstandsklasse III til tilstandsklasse II, mens kobberkonsentrasjonen derimot er økt. For bekkene i den sydligste del av feltet er kvaliteten som målt tidligere. Det var ikke mulig å ta prøve i punkt 28 og 31. Videre er det funnet et høyt innhold av jern og mangan i prøvene. Analysene fra den 15. september viser videre at konsentrasjonen av antimon er under deteksjonsgrensen for alle bekkene.

Målingene fra prøverunden den 3. november 2007 viser at for prøvepunktene 20, 21, 23, 24 og 25 er tilstandsklassen for kobber og bly i bekkene forbedret i forhold til målingene 15. september. Unntaket er kobberkonsentrasjonen i punkt nr 21. I tillegg er det målt forholdsvis høye konsentrasjoner av jern og mangan. pH-verdiene har falt litt i samtlige bekker og TOC-innholdet er stort sett redusert i nesten alle prøvene. Konsentrasjonen av labilt Al er steget i alle prøvepunktene. For punktene 24, 25, 28, 30 og 31 overstiger konsentrasjonen av labilt Al nivået for lowest biological risk level.

I november 2007 ble det tatt prøve i punkt 33, som drenerer hele den nordvestlige del av øvingsområdet. Her ble det funnet en lav pH-verdi på 5,9 og en Fe-konsentrasjon på 1,9 mg/l. Videre ble det funnet bly- og kobberkonsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse III. Det er i punkt 33 målt et labilt Al nivå på 78 µg/l.

Det er ikke påvist hvitt fosfor eller sprengstoff i noen av bekkene i noen av de tre prøverundene.

For referansepunktene er det observert tilsvarende tendens som for bekkene. pH-verdiene er steget og innhold av jern og mangan i prøvene er redusert gjennom de tre prøverundene. Kvaliteten er innenfor tilstandsklasse I og II for tungmetallene. Videre er labilt Al steget gjennom de to prøverundene i referansepunktene.

7.3.4 Forurensningssituasjon

Tilstandsendringene i 2006 og 2007 skyldes sannsynligvis de forskjellige værsituasjonene. I april 2007 (snøsmelting) var det lav vannføring, lav pH og høye TOC-konsentrasjoner. Jern og manganinnholdet i prøvene var også forholdvis høyt – dog ikke høyere enn tidligere. Videre var det 4 – 5 cm snø på bakken, og det pågikk snøsmelting under prøvetakingen. Metallkonsentrasjonene var høye i bekkene i den nordlige del av øvingsområdet (tilstandsklasse III - IV), mens konsentrasjonsnivåene i den sydlige del var forholdsvis lave (I - II). Den nordlige del av øvingsområdet består hovedsaklig av myr og dette kan derfor indikere at andelen av myrvann eller surt overflatevann (fra snøsmeltingen) i bekkene var høyere enn vanlig. Dermed faller pH og metallenes mobilitet økes på grunn av binding med humus og jern.

Ved prøverundene i september 2006 og 2007 var det liten eller ingen vannføring i bekkene. Det var ikke mulig å ta ut prøve i punkt 28 og 31 på grunn av manglende vann i bekkene. Dette må derfor anses for å utgjøre en tørrværssituasjon. Under en tørværssituasjon stiger pH, TOC-verdiene er enten redusert eller på nivå med tidligere. Innholdet av jern og mangan har steget mye i nesten samtlige bekker i den nordlige del. Tilsvarende tendens fremgikk også av prøvene tatt i referansepunktene. Målingene av tungmetaller i de to prøvetakingsrunder viser høye verdier av kobber og bly i bekkene nordligst i feltet. For bekkene i den sydligste del av feltet er konsentrasjonene tilsvarende tilstandsklasse I og II. Dette kan tyde på at tilsig av myrvann eller grunnvann er økt, da det er skjedd en kraftig økning i jern- og mangan konsentrasjonene.

Prøverundene oktober 2006 og november 2007 representerer våde perioder og andelen av overflatevann er større. Dermed reduseres pH og metallenes mobilitet øker. Sammenliknet

med de tidligere målinger i 2007 er konsentrasjonsnivåene av metallene likevel stort sett forbedret i bekkene i den nordlige del av feltet. Det antas å henge sammen med at det også er målt en reduksjon i TOC, jern og mangan i prøvene og fraksjonen av bundet metaller er derfor mindre.

Det er kun foretatt to prøverunder med målinger av labilt AL. Det er i alle prøvepunkter skjedd en økning i konsentrasjonen av LAI i fra prøverunden i september til prøverunden i november 2007. Videre er det for punkt 24, 25, 28, 30 og 31 målt konsentrasjon av labilt AI som overstiger lowest biological risk level i november 2007. Det er målt størst konsentrasjoner av labilt AI i de prøvepunktene hvor de har vært størst fall i pH. I april 2007 er det målt lavere pH verdier enn prøverundene i september og november. Derfor kan det antas at fraksjonen av labilt aluminium var høy i april.

Utlekkingsberegninger for Terningmoen ses av Tabell 47. Den viser at den største utlekking skjer via punkt 22 (Terninga) med henholdsvis 11,51 kg/år for bly og 5,28 kg/år for kobber. De mest belastede bekkene på Terningmoen har utløp hit. Konsentrasjonene av tungmetaller i dette punktet er likevel lave (tilstandsklasse II). Konsentrasjonene av sink var under deteksjonsgrensen og derfor er det ikke beregnet utlekking.

Referansepunktet er midlertidig forurensset fra tidligere leiriduebane, som ligger oppstrøms Terningmoen, men betydningen av denne kilde ser ut til å være liten ut fra målt konsentrasjonsnivå. Av beregningene fremgår det allikevel en viss mengde utlekking av bly og kobber til punkt nr 22 fra Terningmoen og utlekking av bly fra den gamle leiriduebanen.

Tabell 47 Beregnet årlig utlekking for Terningmoen

| Punkt | Antimon | Utlekking, kg/år | | |
|--------|---------|------------------|--------|-------|
| | | Bly | Kobber | Sink |
| 22 | | 11,51 | 15,31 | |
| 28 | | 0,13 | 0,19 | 0,89 |
| 30 | | 0,33 | | 1,52 |
| 31 | | 0,08 | 0,11 | 0,51 |
| Sum | | 12,05 | 15,61 | 2,92 |
| 34 Ref | | 6,79 | | 43,23 |

Resultatene viser utlekking av bly og kobber fra den nordlige del av øvingsområdet, mens konsentrasjonene i den sydlige del derimot er lave. Dette er i overensstemmelse med at mesteparten av den militære aktivitet foregår i den nordlige del, samt at andelen av myr i dette området er stor. Det er ikke funnet noe klare tidstrenger i konsentrasjonene for metallene. Det er dog blitt registrert variasjoner i konsentrasjonsnivåer, hvilket antas å skyldes variasjoner i vannføring. Det er likevel i de prøvepunktene hvor det er registrert størst nedgang i pH, at det også er de største endringer i metallkonsentrasjonene. Det er registrert størst nedgang i pH i vassdrag hvor andelen av myr i nedslagsfeltet er stor.

De høyeste metallkonsentrasjonene er blitt registrert i november 2006 (stor vannføring) og april 2007 (snøsmeltingen). Konsentrasjonen av metaller er høyere i nord enn i syd, men det er ingen klar trend som viser stigende eller synkende konsentrasjoner. Denne tendens, som er blitt observert i 2006 og 2007, er i overensstemmelse med tidlige observasjoner gjort av NIVA. NIVAs tidligere undersøkelser har imidlertid ikke omfattet de mest forurensningsbelastede bekkene på Terningmoen.

Tabell 48 viser målt konsentrasjon av bly, kobber og sink ved de prøvepunktene som representerer avrenningen ut av feltet, vurdert opp mot tilstandsklasser i ferskvann relatert til biologiske effekter. Det er påvist konsentrasjonene av bly, kobber eller sink som tilsvarer

tilstandsklasse I – II (meget lav – lav effekt) i de fleste av bekkene. Unntaket er punkt 23 hvor der er påvist konsentrasjoner av bly og kobber som tilsvarer tilstandsklasse III – IV (middels til høy effekt). Punkt 23 representerer imidlertid en meget liten bekk, og analysene fra punkt 33 i Grasbekken rett nedstrøms viser mye lavere konsentrasjoner.

Tabell 48 Resultater for metaller fra Terningmoen, 2007. Klassifiseringen er relatert til biologiske effekter (Se Tabell 7).

| Stasjon | | 20 | | | 22 | | |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Parameter | Enhet | 04.02.07 | 09.15.07 | 11.03.07 | 04.02.07 | 09.15.07 | 11.03.07 |
| Bly, Pb | µg/l | 1,4 | 1,2 | <0,5 | 0,81 | 0,81 | 0,56 |
| Kobber, Cu | µg/l | 2,9 | 3,2 | 1,3 | 1 | <1 | 1,4 |
| Sink, Zn | µg/l | <5 | <5 | 5,1 | <5 | <5 | <5 |

| Stasjon | | 23 | | | 24 | | |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Parameter | Enhet | 04.02.07 | 09.15.07 | 11.03.07 | 04.02.07 | 09.15.07 | 11.03.07 |
| Bly, Pb | µg/l | 25 | 6,8 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 2,3 |
| Kobber, Cu | µg/l | 28 | 8,8 | 6,4 | 3,0 | 7,7 | 5,9 |
| Sink, Zn | µg/l | <5 | 5,9 | 5,5 | <5 | 19 | 8 |

| Stasjon | | 25 | | | 30 | | |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Parameter | Enhet | 04.02.07 | 09.15.07 | 11.03.07 | 04.02.07 | 09.15.07 | 11.03.07 |
| Bly, Pb | µg/l | <0,5 | 0,52 | <0,5 | 0,86 | 0,81 | 0,86 |
| Kobber, Cu | µg/l | 2,3 | 4 | 3,3 | <1 | <1 | <1 |
| Sink, Zn | µg/l | <5 | 6 | 11 | 5,3 | <5 | <5 |

7.3.5 Konklusjon

Bekker på Terningmoen har et relativt lavt innhold av kalsium, men middels høye konsentrasjoner av TOC og jern samt surt vann. Dette bidrar til at korrosjonshastigheten av prosjektiler er relativ høy. Nord i feltet er det målt høyere konsentrasjonsnivåer av bly og kobber i 2007 enn tidligere.

De høyeste konsentrasjoner av bly og kobber på Terningmoen er målt i punkt nr 23. I tillegg er det her målt antimon som skyldes den militære aktiviteten, men utlekkingen ut av feltet er begrenset på grunn av liten vannføring i denne bekken. På grunn av fortynningseffekten har de noe høye konsentrasjonene i bekkene som avvanner Terningmoen, liten betydning for vannkvaliteten i Terninga (punkt 22). Beregningen av utlekkingen viser likevel høy utlekking fra punkt 22 på grunn av stor vannføring.

Det er ikke funnet noe klare tidstrender i konsentrasjonene for metallene. Det er dog litt registrert variasjoner i konsentrasjonsnivåer, hvilket antas å skyldes variasjoner i vannføring. Målingene viser at der skjer utlekking fra den nordlige del av øvingsområdene. Det er også her hvor mesteparten av banene er lokalisert. I 2007 er det påbegynt måling i punkt nr. 33, hvor det er målt bly og kobber konsentrasjoner i tilstandsklasse III i november. Overvåkingen av Terningmoen bør fortsette i 2008. Herved fås et klarere bilde av om det bør gjennomføres eventuelle tiltak på banene i den nordlige del av øvingsområdet.

15 REFERANSER

Forsvarets Forskningsinstitutt 2002: Helse- og miljømessige konsekvenser ved forsvarets bruk av røykammunisjon med hvitt fosfor. FFI/Rapport-2002/04042, 7. februar 2003.

Forsvarets Forskningsinstitutt 2004: Analyse og vurdering av ulike tilstandsformer til tungmetaller i avrenningsbekker fra skytebaner. FFI/Rapport-2004/02971

Forsvarets Forskningsinstitutt 2005: Toksikologiske og kjemiske egenskaper av sprengstoff og komponenter i ammunisjon. FFI/Rapport-2005/00444, 17. mars 2004.

Forsvarsbygg 2002: Østerdal Garnison; Utbygning av Terningmoen; Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram etter plan- og bygningslovens bestemmelser; 17. januar 2002.

Forsvarsbygg 2003: BM-rapporter nr. 2, 3, 9 og 19, 2002

Forsvarsbygg 2005 a: Miljøundersøkelser og vurdering av risiko og tiltak i Remmedalen skytefelt. Rasmussen og Bolstad. Rapport etter befaring 31.08.2004 – 01.09.2004 GS-rapport nr. 2-2005

Forsvarsbygg 2005 b: Dokumentasjon av referansetilstand i Leksdal skyte- og øvingsfelt og forslag til måleprogram.

Forsvarsdepartementets nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tema/skyte-_og_ovingsfelt.html?id=1110

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2006: Utslippstillatelse for Leksdal skytefelt

Helse- og omsorgsdepartementet 2004: Forskrift om vannforsyning og drikkevann, FOR 2001-12-04 nr 1372 (Drikkevannsforskriften)

Hylland, K. 2006: Biological effects in the management of chemicals in the marine environment. Marine Pollution Bulletin. 53(10-12): p. 614-619.

Lydersen m.fl. 2002: Metals in Scandinavian Surface Waters: Effects of Acidification, Liming, and Potential Reacidification, Env. Sci. & Techn., 32(2&3):73-295

Meteorologisk institutt: [www//met.no/observasjoner/](http://www.met.no/observasjoner/)

NGU 1979: Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart Trondheim Østersund 1:250 000, NGU Skrifter 353

NIVA 1994: Basisundersøkelser av vannkvaliteten på Rødsmoen i 1993; NIVA rapport O-93085

NIVA 2004: Beskrivelse av referansetilstand i Søndre Osa, Slema, Rena og Glomma. Hovedresipienter for Regionfelt Østlandet, Rødsmoen Øvingsområde og Rena Leir, 28.oktober 2004

NIVA 2006: Overvåking av metallforurensning fra militære skytefelt og demoleringsplasser, Resultater fra 15 års overvåking. Rapport, ISBN 82-577-4876-5

Scandiaconsult 2002: Konsekvensutredning, Forurensning av vann og grunn. Forsvarsbygg, Utbygning Østerdalen, juli 2002

SFT 1997: Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Veileder 97:04, TA nr 1468/1997


SFT 2004: Utslippstillatelse for Rena leir, Rødsмоen og Regionfelt Østlandet med vilkår, ref 2002/552 463

Sweco 2007: Overvåking av vannkvalitet i Regionfelt Østlandet og Rødsmoen øvingsområde, Årsrapport 2006, Sweco rapport 2007-R001


Poulsen, Atrh. O. 1964: Norges gruver og malmforekomster II, Nord Norge. NGU 204

Lieslia skytefelt

Bly



- Skogsområde — Elv
- Dyrket mark — Bekk
- Myr
- Sjø
- Innsjø/tjern
- Forsvarets Skytefelt
- Bekk
- Høydekurve
- Bymessig bebyggelse
- Tettbebyggelse
- Punkter ut av feltet
- Punkter internt i feltet
- Kommunal veg
- Fylkesveg
- Riksveg
- Europaveg
- Traktorveg
- Ferge
- Privat veg
- Sti
- Merket sti
- Riksveg
- Europaveg
- Traktorveg
- Ferge
- Privat veg
- Skytebaneinretning
- Taubane; Skitrekk
- Lysløype
- Kraftlinje
- Jernbane
- Sti
- Merket sti
- Riksveg
- Europaveg
- Traktorveg
- Ferge
- Privat veg
- Skytebaneinretning
- Taubane; Skitrekk
- Lysløype
- Kraftlinje
- Jernbane



| | Middelavrenning l/s | apr. 07 [ug/l] | nov. 07 [ug/l] | mai. 08 [ug/l] |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 26 | <0.5 | <0.5 | <0.6 |
| 2 | 185 | <0.5 | <0.5 | <0.6 |
| 3 Ref | 12 | 1.1 | <0.5 | <0.6 |




Fargekodene viser til SFTs tilstandsklasser for ferskvann



Forsvarsbygg

SWECO

Lieslia skytefelt Kobber




Analyseresultater for Lieslia, 2007-2008

| Stasjon | | 1 | | | 2 | | 3 REF | | | |
|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Parameter | Enhett | 26.04.2007 | 12.11.2007 | 08.05.2008 | 26.04.2007 | 12.11.2007 | 08.05.2008 | 26.04.2007 | 12.11.2007 | 08.05.2008 |
| Aluminium, Al | µg/l | 720 | <10 | 215 | 37 | <10 | <50 | 2700 | <10 | 63,2 |
| Antimon, Sb | µg/l | <1 | <1 | <0,1 | <1 | <1 | <0,1 | <1 | <1 | <0,1 |
| Arsen As | µg/l | <0,5 | <0,5 | <1 | <0,5 | <0,5 | <1 | <0,5 | <0,5 | <1 |
| Bly Pb | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,6* | <0,5 | <0,5 | <0,6* | 1,1 | <0,5 | <0,6* |
| Hvitt fosfor | µg/l | i.a |
| Jern Fe | mg/l | 1,4 | 0,2 | 0,353 | 0,046 | <10 | 0,0377 | 4,2 | 0,028 | 0,0452 |
| Kadmium Cd* | µg/l | <0,1* | <0,1* | <0,05* | <0,1* | <0,1* | <0,05* | <0,1* | <0,1* | <0,05* |
| Kalsium Ca | mg/l | 15 | 21 | 9,9 | 12 | 18 | 8,13 | | 16 | 7,73 |
| Kobber Cu* | µg/l | 13 | 1,6 | 2,19 | 8,1 | 1,2 | <1* | 23 | 1,3 | 1,03 |
| Konduktivitet | mS/m | 11,5 | 15,3 | 8,1 | 7,97 | 12,6 | 5,5 | 6,8 | 10,4 | 296 |
| Krom Cr* | µg/l | 4,1 | <1* | 1,62 | <1* | <1* | <0,9 | 1,1 | <1* | <0,9* |
| Mangan Mn | µg/l | 47 | 15 | 10 | 2,6 | <1 | 1,64 | 100 | 9,9 | 2,32 |
| Nikkel Ni* | µg/l | 6,1 | 2,5 | 3,42 | 1,5 | 1 | 1,72 | 17 | 1,2 | 1,85 |
| pH | ph | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,62 | 7,3 | 7,3 | 8,01 |
| Sink Zn | µg/l | <5 | <5 | <4 | <5 | <5 | <4 | 14 | 7,1 | <4 |
| TOC | mg/l | 5,5 | 2,6 | 4 | 3,1 | 1,4 | 3 | 3,6 | 2,1 | 3,8 |
| Sprengstoff | | i.a |


* Deteksjonsgrensen er høyere enn tilstandsklasse I

i.a Ikke analysert




Rødsmoen skytefelt


Bly




| Middelavrenning [l/s] | apr. 07 [ug/l] | jul. 07 [ug/l] | sep. 07 [ug/l] | nov. 07 [ug/l] |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R1 | 66 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| R2 | 341 | <0.5 | 5.1 | <0.5 |
| R3 | 28 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| R4 | 81 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| R5 | 65 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| R6 | 9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| R7 Ref | 45 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Av2 | 12 | | 1.0 | 18.0 |
| Av1 | 6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Cv1 | 7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Cv2 | 9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Bzv2 | 1 | 15 | 59 | 8.8 |
| Fv2 | 7 | 2.0 | 0.5 | <0.5 |
| Fv1 | 5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |
| B1v1 | 7 | <0.5 | 1 | <0.5 |
| ØBv4 | 2 | 82.0 | 7.3 | 8.1 |
| ØBv2 | * | 1000.0 | 240.0 | 170.0 |
| Øvb1 | * | 100.0 | 5500.0 | 700.0 |
| Øvb3 | * | 21.0 | 22.0 | 74.0 |

Fargekodene viser til SFTs tilstandsklasser for ferskvann
Punktene R5, R6 og R7 inngår i Program Grunnforurensning
De resterende punktene er en del av Miljøovervåkingen ved Regionfelt Østlandet
* Feltene er for små til å kunne beregne vannføring.






Rødsmoen skytefelt Kobber



| | Middelavrenning [l/s] | apr. 07 [ug/l] | jul. 07 [ug/l] | sep. 07 [ug/l] | nov. 07 [ug/l] |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R1 | 66 | <1 | <1 | <1 | |
| R2 | 341 | <1 | 1.2 | <1 | |
| R3 | 28 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | |
| R4 | 81 | <1 | <1 | <1 | |
| R5 | 65 | <1 | <1 | <1 | |
| R6 | 9 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | |
| R7 Ref | 45 | <1 | <1 | <1 | |
| Av2 | 12 | | | 14.0 | 44.0 |
| Av1 | 6 | | <1 | 1.2 | 1.7 |
| Cv1 | 7 | | <1 | <1 | 3.6 |
| Cv2 | 9 | | <1 | <1 | <1 |
| B2v2 | 1 | | 15 | 26 | 15 |
| Fv2 | 7 | | 4.7 | 3.1 | 2.7 |
| Fv1 | 5 | | 1.9 | 2.3 | 3.1 |
| B1v1 | 7 | | 0.25 | <1 | 1 |
| ØVB4 | 2 | | 9.7 | 8.7 | 2.8 |
| ØVB2 | * | | 65.0 | 20.0 | 24.0 |
| Øvb1 | * | | 11.0 | 150.0 | 68.0 |
| Øvh3 | * | | 20.0 | 3.4 | 9.7 |

Fargekodene viser til SFTs tilstandsklasser for ferskvann
Punktnete R5, R6 og R7 inngår i Program Grunnforurensning
De resterende punktene er en del av Miljøovervåkingen ved Regionfelt Østlandet
• Feltene er for små til å kunne beregne vannføring.




Analyseresultater Rødsmoen og Rena Leir 2007

| Stasjon | | R1 | | | R2 | | | R3 | | | R4 | | | R5 | | | R6 | | | R7 REF | | | |
|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| Parameter | Enhett | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 30.04.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | |
| Aluminium, Al | µg/l | 200,0 | 66,0 | 56,0 | 240,0 | 84,0 | 61,0 | 130,0 | 44,0 | 27,0 | 190,0 | 150,0 | 29,0 | 110,0 | 50 | 30,0 | 31 | *** | 33 | 310 | 210 | 170 | |
| Antimon, Sb | µg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Arsen As | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
| Bly Pb | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 5,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
| Hvitt fosfor | µg/l | i.a. | |
| Jern Fe | mg/l | 0,12 | 0,031 | 0,11 | 0,34 | 0,47 | 0,35 | 0,13 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,42 | 0,11 | 0,14 | 0,58 | 0,1 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,1 | 0,058 | 0,16 | |
| Kadmium Cd | µg/l | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | <0,1* | |
| Kalsium, Ca | mg/l | 4,6 | i.a. | i.a. | 6,6 | i.a. | i.a. | 8,1 | i.a. | i.a. | 6,4 | i.a. | i.a. | 5,5 | 120 | 13 | 28 | 220 | 22 | i.a. | 31 | i.a. | |
| Kobber Cu** | µg/l | <1* | <1* | <1* | <1* | 1,2 | <1* | 1,5 | 1,9 | 1,5 | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | 1,5 | 1,4 | 2,1 | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
| Konduktivitet | mS/m | 3,62 | i.a. | i.a. | 4,67 | i.a. | i.a. | 5,72 | i.a. | i.a. | 4,74 | i.a. | i.a. | 4,18 | 8,00 | 9,28 | 20,80 | 18,00 | 17,00 | 2,22 | 2,79 | 3,70 | |
| Krom Cr** | µg/l | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
| Labilt Al | µg/l | 20 | 13 | i.a. | 9 | 9 | i.a. | 3 | 4 | i.a. | <5 | <5 | i.a. | |
| Mangan Mn | µg/l | 15 | i.a. | i.a. | 56 | i.a. | i.a. | 50 | i.a. | i.a. | 30 | i.a. | i.a. | 17 | 870 | 27 | 2,2 | 150 | 210 | 6,6 | 6,9 | 65 | |
| Nikkel Ni | µg/l | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
| pH | pH | 6,80 | 7,30 | 7,30 | 6,90 | 7,20 | 7,30 | 6,80 | 7,30 | 7,20 | 6,70 | 7,40 | 7,40 | 6,80 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 7,60 | 7,80 | 6,50 | 6,50 | 7,10 | |
| Sink Zn | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | 5,1 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5,7 | 10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| TOC | mg/l | 8,9 | 6,5 | 7,3 | 12,0 | 8,2 | 7,6 | 8,0 | 6,6 | 5,5 | 11,0 | 7,5 | 7,3 | 8,9 | 9,0 | 8,2 | 4,9 | 3,3 | 3,1 | i.a. | 7,6 | 6,8 | |
| Sprengstoff | | i.a. | |

| Stasjon | | AV2 | | | AV1 | | | CV1 | | | CV2 | | | B2v2 | | | Fv2 | | | Fv1 | | |
|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Parameter | Enhett | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 | 03.07.2007 | 24.09.2007 | 02.11.2007 |
| Aluminium, Al | µg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Antimon, Sb | µg/l | i.a. | 3,8 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 47,0 | 54 | 49,0 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Arsen As | µg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Bly Pb | µg/l | i.a. | 1 | 18 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 15 | 59 | 8,8 | 2 | 0,5 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 0,6 |
| Hvitt fosfor | µg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Jern Fe | mg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Kadmium Cd | µg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Kalsium, Ca | mg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Kobber Cu** | µg/l | i.a. | 14 | 44 | < 0,5 | 1,2 | 1,7 | < 0,5 | < 0,5 | 3,6 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 15 | 26 | 15 | 4,7 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| Konduktivitet | mS/m | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Krom Cr** | µg/l | i.a. | i.a. | i.a. | ia. | i.a. | i.a. |
| Labilt Al | µg/l | i.a. | i.a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Terningmoen skytefelt

Bly




Legend:

- Skogsområde (Forested area)
- Dyrket mark (Cultivated land)
- Myr (Moor)
- Sjø (Lake)
- Innsjø/tjern (Inland lake)
- Forsvarets Skytefelt (Forsvarets Skytefelt)
- Bekk (Bekk)
- Høydekurve (Elevation profile)
- Bymessig bebyggelse (Suburban settlement)
- Tettbebyggelse (Dense settlement)
- Flyplass (Airstrip)
- Kommunal veg (Local road)
- Hylkesveg (County road)
- Riksveg (National road)
- Europaveg (European road)
- Europaveg (European road)
- Sti (Path)
- Merket sti (Marked path)
- Fylkesveg (County road)
- Punkter ut av feltet (Points outside the range)
- Punkter internt i feltet (Points inside the range)
- Traktorveg (Tractor road)
- Ferge (Ferry)
- Kraftlinje (Power line)
- Privat veg (Private road)
- Jernbane (Railway)
- Skytebaneinretning (Shooting range facility)
- Taubane; Skitrekk (Toboggan run; Ski track)
- Lysløype (Luminous track)
- Kraftlinje (Power line)
- Sti (Path)
- Merkt sti (Marked path)
- Fylkesveg (County road)
- Riksveg (National road)
- Europaveg (European road)
- Ferge (Ferry)
- Kraftlinje (Power line)
- Privat veg (Private road)
- Jernbane (Railway)



| | Middelavrenning [l/s] | sep. 06 [ug/l] | okt. 06 [ug/l] | apr. 07 [ug/l] | sep. 07 [ug/l] | nov. 07 [ug/l] |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Ref | 250 | <0.5 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 0.94 |
| 21 | 24 | <0.5 | 9 | 25 | 6.8 | 4.5 |
| 22 | 502 | 0.2 | <0.5 | 3.3 | 4 | 2.7 |
| 23 | 0.2 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.52 | <0.5 |
| 24 | 18 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.52 | <0.5 |
| 25 | 0 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.52 | <0.5 |
| 26 | 1 | ** | 2.1 | 0.75 | i.a. | i.a. |
| 27 | 16 | <0.5 | 0.93 | 0.62 | i.a. | i.a. |
| 29 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | i.a. | i.a. |
| 28 | 3 | <0.5 | 2.3 | <0.5 | i.a. | 1.2 |
| 31 | 4 | ** | 2.1 | 1 | i.a. | 0.81 |
| 32 | 2 | <0.5 | <0.5 | 0.52 | i.a. | i.a. |
| 33 | 61 | 2.1 | 0.67 | 0.73 | <0.5 | 1.2 |
| 34 ref | 392 | <0.5 | 1.6 | 0.67 | 0.73 | <0.5 |
| 30 | 14 | <0.5 | 1.5 | 0.86 | 0.81 | 0.55 |
| 20 | 10 | <0.5 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | <0.5 |


Fargekodene viser til SFTs tilstandsklasser for ferskvann



Forsvarsbygg


SWECO

Terningmoen skytefelt Kobber




Legend:

- Skogsområde
- Dyrket mark
- Myr
- Sjø
- Innsjø/tjern
- Forsvarets Skytefelt
- Bekk
- Høydekurve
- Bymessig bebyggelse
- Tettbebyggelse
- Flyplass
- Kommunal veg
- Hylkesveg
- Riksveg
- Punkter ut av feltet
- Punkter internt i feltet
- Europaveg
- Europaveg
- Sti
- Merket sti
- Ferge
- Ferge
- Skytebaneinretning
- Taubane; Skitrekk
- Traktorveg
- Lysløype
- Kraftlinje
- Privat veg
- Jernbane
- Skytebaneinretning
- Taubane; Skitrekk
- Traktorveg
- Lysløype
- Kraftlinje
- Privat veg
- Jernbane



| | Middelavrenning [l/s] | sep. 06 [ug/l] | okt. 06 [ug/l] | apr. 07 [ug/l] | sep. 07 [ug/l] | nov. 07 [ug/l] |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Ref | 250 | | | | <1 | <1 |
| 21 | 24 | 1.9 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 8.3 |
| 22 | 502 | | | | <1 | 1.4 |
| 23 | 0.2 | 7.9 | 27 | 28 | 8.8 | 6.4 |
| 24 | 18 | 9.3 | 12 | 3 | 7.7 | 5.9 |
| 25 | 0 | 2.9 | 4.1 | 2.3 | 4 | 3.3 |
| 26 | 1 | *** | <1 | <1 | <1 | |
| 27 | 16 | | | | | |
| 29 | 1 | | | | | |
| 28 | 3 | | 4.4 | <1 | i.a. | <1 |
| 31 | 4 | | 1.7 | <1 | i.a. | <1 |
| 32 | 2 | | | | | |
| 33 | <1 | | | | | |
| 34 ref | 61 | | | i.a. | i.a. | 2.9 |
| | 392 | | 1.5 | | | |
| 30 | 14 | <1 | 3.5 | <1 | <1 | |
| 20 | 10 | 1.3 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 1.3 |

Fargekodene viser til SFTs tilstandsklasser for ferskvann



Forsvarsbygg

SWECO

Analyseresultater Terningmoen for 2006 - 2007

| Stasjon | Enhet | 20 | | | | | 21 | | | | | 22 | | | | | 23 | | | | | 24 | | | | | | | |
|---------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|--|--|
| | | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | | | |
| Aluminium, Al | µg/l | 140 | 390 | 240 | 71 | 86 | 86 | 450 | 320 | 130 | 140 | *** | *** | 340 | 300 | 210 | 160 | 390 | 590 | 280 | 550 | 700 | 460 | 470 | 570 | | | | |
| Antimon, Sb | µg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | *** | *** | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | |
| Arsen As | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | *** | *** | <0,5 | 0,54 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | | | | |
| Bly Pb | µg/l | <0,5 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | <0,5 | <0,5 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 0,94 | *** | *** | 0,81 | 0,81 | 0,56 | <0,5 | 9 | 25 | 6,8 | 4,5 | <0,5 | 3,3 | 4 | 2,7 | 2,3 | | | |
| Hvitt fosfor | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | i.a. | i.a. | <0,01 | * | <0,01 | i.a. | i.a. | *** | *** | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | i.a. | i.a. | <0,01 | <0,01 | <0,01 | i.a. | i.a. | i.a. | | | | |
| Jern Fe | mg/l | 0,87 | 0,81 | 0,64 | 1,1 | 0,45 | 1,7 | 0,78 | 0,84 | 2 | 1,4 | *** | *** | 0,65 | 1,3 | 1,1 | 3,2 | 2,2 | 7,7 | 12 | 5,7 | 1 | 1,5 | 0,55 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Kadmium Cd | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | *** | *** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | |
| Kalsium, Ca | mg/l | 5,4 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 3,5 | 3 | *** | *** | 3,3 | 1,8 | 5,2 | 2,8 | 2,3 | 2 | 3 | 2,1 | 2,1 | 0,79 | 1,8 | 2,1 | | | | |
| Kobber Cu** | µg/l | 1,3 | 4,6 | 2,9 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 2,6 | 2,7 | 8,3 | *** | *** | 1 | <1 | 1,4 | 7,9 | 27 | 28 | 8,8 | 6,4 | 9,3 | 12 | 3 | 7,7 | 5,9 | | | |
| Konduktivitet | mS/m | 6,3 | 2,09 | 1,98 | 3,58 | 2,9 | 3,56 | 1,98 | 1,87 | 4,18 | 2,9 | *** | *** | 3,27 | 1,97 | 5,1 | 2,94 | 2,21 | 1,7 | 2,57 | 2,3 | 2,31 | 2,33 | 1,86 | 1,77 | 2 | | | |
| Krom Cr** | µg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | *** | *** | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | |
| Labilt Al | µg/l | i.a. | i.a. | i.a. | 4 | 17 | i.a. | i.a. | i.a. | 4 | 18 | *** | *** | i.a. | 6 | 16 | i.a. | i.a. | i.a. | 10 | 28 | i.a. | i.a. | i.a. | 26 | 105 | | | |
| Mangan Mn | µg/l | 36 | 63 | 66 | 70 | 72 | 170 | 62 | 82 | 210 | 130 | *** | *** | 82 | 210 | 30 | 160 | 63 | 140 | 320 | 120 | 73 | 120 | 43 | 170 | 100 | | | |
| Nikkel Ni | µg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | *** | *** | 1 | i.a. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | |
| pH | ph | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 6,5 | *** | *** | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | | | |
| Sink Zn | µg/l | 29 | 8,7 | <5 | <5 | 5,1 | <5 | 11 | <5 | 8,9 | *** | *** | <5 | <5 | <5 | 29 | 19 | <5 | 5,9 | 5,5 | 26 | 14 | 8,2 | 21 | 17 | 20 | 19 | | |
| TOC | mg/l | 16 | 13 | 8,7 | 5,6 | 4,2 | 7,7 | 16 | 9 | 8,1 | *** | *** | 16 | 9,6 | 11 | 14 | 26 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Sprengstoff | | i.p. | i.p. | i.p. | i.a. | i.p. | i.p. | i.p. | i.p. | i.p. | *** | *** | i.a. | i.a. | i.a. | i.p. | | | |

| Stasjon | Enhet | 25 | | | | | 26 | | | | | 27 | | | | | 28 | | | | | 29 | | | | | | | |
|---------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|--|
| | | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | 15.09.2006 | 20.10.2006 | 02.04.2007 | 15.09.2007 | 03.11.2007 | | | |
| Aluminium, Al | µg/l | 580 | 580 | 370 | 650 | 530 | *** | 840 | 280 | *** | *** | 190 | 490 | 250 | *** | *** | 810 | 960 | 400 | *** | 670 | 95 | 700 | 280 | *** | *** | *** | | |
| Antimon, Sb | µg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | *** | <1 | <1 | *** | *** | <1 | <1 | <1 | *** | *** | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | |
| Arsen As | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | *** | <0,5 | <0,5 | *** | *** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | *** | *** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | | | |
| Bly Pb | µg/l | <0,5 | 0,5 | <0,5 | 0,52 | <0,5 | *** | 2,1 | 0,75 | *** | *** | <0,5 | 0,93 | 0,62 | *** | *** | <0,5 | 2,3 | <0,5 | 1,2 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | | |
| Hvitt fosfor | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | i.a. | i.a. | *** | <0,01 | <0,01</td | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |